

山形県(道路管理者)

通学路点検対策箇所一覧表 (H24～R6年度)

R7.3末

箇所数
278

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H24	179	鶴岡市	朝陽第一小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市日枝地内 味楽 樫付近T字路	見通しが悪く歩道通行歩行者が横断できない	横断指導線またはドットライン設置	山形県	庄内	済
H24	180	鶴岡市	朝陽第五小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市大宝寺町地内セブンイレブン前丁字路	コンビニに出店後、車両の出入りが多く危険	駐車場出入り口へのガードレール設置	山形県	庄内	済
H24	181	鶴岡市	朝陽第五小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市大宝寺町地内ヤマテボウル前丁字路	交差点巻き込み部に歩車道区分が無く危険	緑石増設、交差点内区画線変更	山形県	庄内	済
H24	182	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市青龍寺地内郵便局付近丁字路	東進車両があるとき横断者が見えず危険	ドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	183	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市金谷地内金谷口バス停南側五叉路	カーブで見通しが悪く、車両速度が速いため横断が危険	路肩拡幅、横断指導線設置	山形県	庄内	済
H24	184	鶴岡市	湯田川小	(国)345号	鶴岡市湯田川地内中田付近変形丁字路	停まれ表示がなく車が停まらないで危険	区画線再検討により、主道路明確化	山形県	庄内	済
H24	185	鶴岡市	湯田川小	(国)345号	鶴岡市湯田川地内中田付近横断歩道	カーブに横断歩道があり危険	防護柵設置	山形県	庄内	済
H24	186	鶴岡市	栄小	(主)藤島由良線	鶴岡市中京地内湯野沢～中京田カーブ	カーブで見通しが悪く危険	ドットライン設置	山形県	庄内	済
H24	187	鶴岡市	栄小	(主)藤島由良線	〃	〃	減速マーク設置	山形県	庄内	済
H24	188	鶴岡市	上郷小	(一)湯田川羽前水沢停車場線	鶴岡市水沢地内	車庫の影からの車が見えず危険	ドットライン、横断指導線設置	山形県	庄内	済
H24	189	鶴岡市	加茂小	(国)112号	鶴岡市加茂地内(加茂T字路～加茂坂トンネルまで)	車両スピードが速く、車が小路に気が付きにくい	全ての小路にT字路表示、ドットライン設置・横断指導線設置	山形県	庄内	済
H24	190	鶴岡市	湯野沢小	(国)112号	鶴岡市下川地内国道112号	住宅からのT字路で車が止まらず危険	ドットライン・横断指導線設置	山形県	庄内	済
H24	191	鶴岡市	大山小	(国)112号	鶴岡市大山二丁目地内専念寺前T字路	運転者からの見通し悪く横断者が危険	区画線変更設置	山形県	庄内	済
H24	192	鶴岡市	大山小	(国)112号	〃	〃	緑石再設置	山形県	庄内	済
H24	193	鶴岡市	大山小	(国)112号	〃	〃	区画線変更に伴うカーブミラー移設	山形県	庄内	済
H24	194	鶴岡市	大山小	(国)112号	〃	〃	植樹撤去による見通しの確保	山形県	庄内	済
H24	195	鶴岡市	大山小	(国)112号	〃	〃	緑石切り下げ位置変更、横断歩道移設	山形県	庄内	済
H24	196	鶴岡市	藤島小	(国)345号	鶴岡市藤島地内県道50号交差点	左折レーンに信号なく、スピードを出してきて危険	ドットライン(県)、横断歩道マーク・看板(警察)	山形県	庄内	済
H24	197	鶴岡市	藤島小	(一)藤島由良線	鶴岡市藤島地内藤浪橋前後	歩行者用道路の前後は、冬の歩道車道の区別が不明	可能な限り除雪を行う	山形県	庄内	済
H24	198	鶴岡市	長沼小	(一)東沼長沼余目線	鶴岡市長沼地内大石石原前交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	区画線(R)の変更・指導線の設置	山形県	庄内	済
H24	199	鶴岡市	長沼小	(一)東沼長沼余目線	鶴岡市長沼地内福井休屋前丁字路	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	ドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	200	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	鶴岡市渡前地内学校前押ボタン信号前後	通学路であるが、歩道車道の区別がない	区画線(外側線)設置	山形県	庄内	済
H24	201	鶴岡市	羽黒第三小	(主)余目温海線	鶴岡市黒瀬地内昼田交差点	カーブで車の速度が速いため危険、横断歩道もない	滞留場設置・注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	202	鶴岡市	櫛引東小	(主)余目温海線	鶴岡市黒川字櫛出～櫛本宮の下地内	交通量が多いが、歩道が無危険	外測線引き直し及び路肩のカラーペイント	山形県	庄内	済
H24	203	鶴岡市	櫛引西小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市桂荒保～中田地内	幅員が狭く歩車道区分無く危険	路側帯拡幅	山形県	庄内	済
H24	204	鶴岡市	櫛引南小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市西荒屋地内	スピードを出して国道112号へ直進する車があり危険	外側線再設置、ドットライン設置	山形県	庄内	済
H24	205	鶴岡市	五十川小	(主)菅野代堅苔沢線	鶴岡市五十川地内いらがわIC付近	日東道のアクセスにより交通量が増加し、道幅も狭く危険	ドットライン、注意喚起文字設置(施工済)	山形県	庄内	済
H24	206	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	鶴岡市温海地内温海庁舎北側バス停付近	擁壁フェンス破損	フェンス補修	山形県	庄内	済
H24	207	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	鶴岡市温海地内あつみ保育園前T字路	大型交通量が多く横断が危険	区画線再施工	山形県	庄内	済
H24	208	三川町	横山小	(主)藤島由良線	三川町横内地内	道幅が狭く、歩車道区分が無い、農道と歩道の交差点に段差があり、冬季にすべるため危険	ドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	209	三川町	東郷小	(主)余目加茂線	三川町猪子地内	農道と歩道の交差点に段差があり、冬季にするため危険	取り外し式の防護柵設置(冬季のみ設置)	山形県	庄内	済
H24	210	三川町	押切小	(一)鶴岡広野線	三川町押切新田地内	交通量が多いが、横断歩道が無い	既設横断指導線の前後にドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	211	三川町	押切小	(一)鶴岡広野線	三川町押切新田地内	町内へ入る町道が鋭角となっており、スピードを出して曲がるため危険	交差点区画線の変更により出来る限り直角に誘導(検討中)	山形県	庄内	済
H24	212	庄内町	余目第二小	(主)余目温海線	庄内町余目地内 六差路	主道路の車の速度が速く、横断が危険	道路標示	山形県	庄内	済
H24	213	庄内町	余目第三小	(県)余目松山線	小学校～提興屋集落	歩道ブロック設置済だが、車や自転車のスピードが速く危険	注意喚起の路面標示	山形県	庄内	済
H24	214	庄内町	余目第二小	(県)余目温海線	庄内町余目地内 御殿町集落	冬期間、除雪した雪山で見通しが悪い	除雪業者の指導徹底	山形県	庄内	済
H24	215	庄内町	余目第三小	(県)余目松山線	庄内町廿六木地内 関東自動車学校交差点	交差点の雪山で横断歩道が塞がれ危険	除雪業者の指導徹底	山形県	庄内	済
H24	216	庄内町	余目第四小	(県)中川代川尻余目線	庄内町前田野地内 五差路付近	道幅が狭く、歩車道区分が無い	区画線引き直し、ドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	217	庄内町	余目第四小	(県)中川代川尻余目線	庄内町南野 国道47号線横断地下道付近	登校時間帯に除雪が徹底されていない	除雪業者の指導徹底	山形県	庄内	済
H24	218	庄内町	立川小	(県)羽黒立川線	庄内町狩川 今岡集落、東本町集落歩道	除雪の雪で歩道が狭められる	歩道整備【東奥野工区】 H25着工～H30完成	山形県	庄内	済
H24	219	酒田市	港南小	(国)112号	酒田市入船町地内	自転車のスピードが速く、見通しが悪いいため、歩行者と接触するため危険	注意看板設置	山形県	庄内	済
H24	220	遊佐町	蔵岡小	(一)杉沢南島海停車場線	遊佐町杉沢地内	横断歩道がなく、見通しも悪い。車の速度も速いため危険	ドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	221	遊佐町	吹浦小	(国)345号	遊佐町吹浦地内	JR踏み切りを渡る際、下校時に左側通行となる	踏み切り手前の区画線の引き直し	山形県	庄内	済
H24	222	遊佐町	高瀬小	(一)庄内空港立川線	遊佐町直直地内	横断歩道が途中でなくなる	交通安全事業にて事業実施中	山形県	庄内	済
H24	223	遊佐町	高瀬小	(一)吹浦酒田線	遊佐町北目地内 旧菅里保育園前の十字路	交通量が多く、見通しが悪いため危険	ドットライン、注意喚起文字設置	山形県	庄内	済
H24	224	遊佐町	高瀬小	(一)吹浦酒田線	遊佐町菅里 松山ポン場前の十字路	車の速度が速く、横断時に危険である	ドットライン、注意喚起文字、横断指導線設置	山形県	庄内	済
H25	351	鶴岡市	朝陽第五小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市大宝寺町内(ツルバドック鶴岡東店前丁字路)	交差点巻き込み部分に歩車道区分がなく危険	区画線の変更・ガードレールの延長・ポールコーンガード3基設置	山形県	庄内	済
H25	352	鶴岡市	朝陽第五小	(国)345号	鶴岡市大宝寺町地内(大八食堂前丁字路)	交差点巻き込み部分に歩車道区分がなく危険	ガードレール位置変更・ポールコーンガード2基設置	山形県	庄内	済
H25	353	鶴岡市	羽黒第三小	(主)余目温海線	鶴岡市羽黒町後田	横断横断歩道の部分の見通しが悪い、交差点で見通しが悪い	標識移設	山形県	庄内	済
H25	354	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	県道から橋東に入る交差点T字路付近	速度が速く危険	注意喚起文字・減速マーク	山形県	庄内	済
H25	355	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	温海文番付近、アンダー	冬期間のスリップ事故多発・高速開通による交通量増	JRアンダー部の拡幅工事実施 H27着工～H30完成予定【温海工区】	山形県	庄内	済
H25	356	庄内町	余目第一小	(主)余目加茂線	庄内町高田麦字田中 (家根合)松崖寺北側交差点	高田麦集落に入る際の横断時、交通量が多いため危険	路面表示による強調表示	山形県	庄内	済
H25	357	庄内町	余目第一小	(主)余目加茂線	庄内町高田麦字田中 高田麦集落北側交差点	高田麦集落に入る際の横断時、交通量が多いため危険	路面表示による強調表示	山形県	庄内	済
H25	358	庄内町	立川小	(主)庄内空港立川線	庄内町狩川 今岡集落～山形銀行狩川支店	外側線が消えかかっている箇所が多くあり、車道幅が狭くなっている	区画線の引き直し	山形県	庄内	済
H25	359	酒田市	島海小	(一)本橋停車場線	本橋字新田目134-1	道路が狭くなるがスピードを出して走っている交通量が多く、横断歩道を渡っているとき、追いついてくる車がある	外側線の設置	山形県	庄内	済
H25	360	酒田市	島海小	(国)344号	安田字147～安田字北田50	見通しが悪い	注意喚起文字、ドットライン	山形県	庄内	済
H25	361	酒田市	島海小	(主)酒田遊佐線	庭田地区内	道路が狭くなっている上、スピードを出して車が走り来ているため危険である	緑石の一部撤去、ドットライン	山形県	庄内	済
H25	362	酒田市	内郷小	(主)酒田松山線	相沢字澤原交差点	信号機がなく危険	外側線及び交差点内ドットラインの塗装	山形県	庄内	済
H25	363	遊佐町	蔵岡小	(一)杉沢南島海停車場線	遊佐町大蔵岡字坂ノ下地内 (蔵岡小東T字路)	横断歩道が消えかかっている	ドットライン等の路面表示	山形県	庄内	済
H26	488	鶴岡市	朝陽第六小	(一)面野山鶴岡線	西新斎バス付近交差点	歩道に進入してショートカットしている 今年度、合同点検を行い、対策を立てる予定	曲がり角のところに小さいガードパイプ等の設置	山形県	庄内	済
H26	489	酒田市	泉小	(主)酒田港線	泉陸橋下の地下道	登校時、自転車通学の高校生と児童が交差、センターラインを引いてももらえれば	ラインによる歩行者・自転車通行帯を検討	山形県	庄内	済
H26	490	酒田市	広野小	(一)浜中余目線	広野地内 上通～下通線	地内の路側帯・一時停止の白線等薄くなっている	ラインを引く	山形県	庄内	済
H26	491	酒田市	島海小	(主)酒田八幡線	酒田市本橋字豊原地区内交差点	地内押しボタン式信号のある交差点。通行車両多い。注意喚起の道路表示等希望	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	山形県	庄内	済
H26	492	酒田市	島海小	(主)酒田八幡線	酒田市城輪地区城輪公会堂前交差点	公会堂前から県道に向かう道。路側帯が左側のみ。左側通行せざるを得ない。横断歩道をもう一本設置可能なら	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	山形県	庄内	済
H26	493	酒田市	南遊佐小	(一)比子八幡線	宮内字前田1番 比子八幡線	県道から宮内地区内に入る道路との交差点の歩道側停止線(自主規制線)が消えている。県道側のドットライン消えている	ドットラインの塗布	山形県	庄内	済
H26	494	酒田市	八幡小	(国)345号	国道345号線芹田地区内 横断歩道	同地区の横断歩道の塗装が薄い。また遊佐方面より車両多く見通しも悪い	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	山形県	庄内	済
H26	495	酒田市	八幡小	(一)升田観音寺線	福山字山本内 国道升田観音寺線と市道が交差する交差点	横断歩道直前横切りなカーブ。横断歩道薄い。注意喚起の看板等要望	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	山形県	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H26	496	酒田市	八幡小	(国)345号	国道345号線・344号線が交差する横断歩道	同地区の横断歩道、交通量が多いため塗装が薄くなっていて、	横断道のカラー化	山形県	庄内	済
H26	497	酒田市	浜田小	(国)112号	本市二丁目市役所西側交差点	通学路に指定されている市役所西側歩道が途中で切れている。(以前は自転車置き場、現在は庁舎建築工事中のため遮られている。)	学校指定通学路の歩道整備【本町工区】H27完工～H29完成予定	山形県	庄内	済
H26	498	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	今岡～小野里まで JA庄内たがわ立川支所前まで(継続)	歩道の線が消えてきている。道路脇の家の植込みの木がはみ出ている。	車道へ速度抑制のためのドット線を引く	山形県	庄内	済
H26	499	庄内町	余目一小	(主)余目加茂線	家根集合案内の歩道(継続)(昨年度も合同点検を実施し、カラー歩道の要望も出ている)	道路幅が狭いが交通量が多い。また、大型車も数多く通行するため、歩行者の安全確保が必要。	横断歩道のカラー化、ドット線を引く、南側交差点の区画線の再塗装	山形県	庄内	済
H26	500	庄内町	余目四小	(一)廻館松山線	赤瀬新田～小出新田(県道358・町道)新規	路側帯が狭い。交差点付近に運送会社があり、トラックなどの大型車両が多く走る。	外側線・センターラインの引き直し	山形県	庄内	済
H26	501	庄内町	余目四小	(一)廻館松山線	赤瀬新田～小出新田(県道358・町道)新規	路側帯が狭い。交差点付近に運送会社があり、トラックなどの大型車両が多く走る。	横断指導線の設置を検討	山形県	庄内	済
H26	502	遊佐町	藤崎小	(一)遊佐停車場藤崎線	遊佐町庄泉地内 県道遊佐停車場-藤崎線 JA選果場～県道吹浦酒田線	平成26年4月に道の駅となった路線である。県道で大型車の通行もあり、朝の登校時等は、通勤車両の通過も多いため、通行及び横断が危惧される。	横断指導線、外側線	山形県	庄内	済
H27	597	鶴岡市	朝陽一小	(一)鶴岡村上線	小真木原運動公園東側入口	・自動車のスピードが速い。 ・道路横断箇所の南側にあるカーブがあり見通しが悪い。 ・下り坂のカーブを下りてくる車が見にくく、横断が危険。	横断歩道を着色するとともに、「横断歩道注意」の路面表示を行いドライバーに注意を促す。(済み)	山形県	庄内	済
H27	598	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	小川電器前横断歩道	・横断歩道部のガードパイプ及び緑石が、歩行スペースを阻害している。 ・横断歩道が車道側に傾いている。対向車が向かってくる感。	ガードパイプ及び緑石を一部撤去又は移設することにより、歩行スペースを確保する。(済み)	山形県	庄内	済
H27	599	鶴岡市	朝陽四小	(国)345号	通称蒲田川街道バス停留所岡山辺近	走行車両のスピードが速い。歩道も無く路肩も狭いため、歩行者が危険。	走行車両に注意を促す「外側線及びドットライン」を設置する。	山形県	庄内	済
H27	600	鶴岡市	朝陽五小	(一)たらのき代鶴岡線	ヤマテボウル周辺	車が多く通る交差点だが、車道と歩道の境には何もない。巻き込み事故や衝突事故に巻き込まれる恐れがある。	改めて現地調査(合同調査)のうえ検討する。	山形県	庄内	済
H27	601	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	上山谷バス停付近(金峰街道)	・バス停の中から外の状況が確認できない。 ・冬期、バス停裏に雪の山ができ、北道車両の確認困難。	除雪業者に確認、指導を行う。	山形県	庄内	済
H27	602	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	金谷口バス停南側の五差路交差点付近(金峰街道)	・金谷口バス停南側の道路幅が狭い。特に冬期は危険。 ・金谷口バス停南側の道路がカーブで見通しが悪い。バス停からの道路横断が危ない。	・カーブ区間にドットライン、「カーブ注意」の路面表示あり。道路横断時の安全確認は「見守り隊」等の地域にご協力いただきたい。 ・バス停南側の「道路幅が狭い」区間は、「路肩を拡幅して歩行スペースを確保する。」(済み)	山形県	庄内	済
H27	603	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	学校前押しボタン式信号がある付近	歩道に小砂利の中にガラスが混ざっており、年数が経って、ガラスが浮いてきて、転んだりすると危険である。	路面清掃を行い、浮いた砂利やガラス片を除去	山形県	庄内	済
H27	604	鶴岡市	櫛引東小	(主)余目温海線	鶴岡市字盾50(交差点付近)	学校前で道幅が狭くカーブしている所に交差点もあり、見通しが大変悪く登下校の歩行時に危険な状況。	カーブ区間及びその前後区間にグリーンベルト設置 横断歩道のない道路横断箇所に横断指導線設置(内側着色) カーブ区間の交差点に、車両を誘導すべくクロスラインを設置(済)	山形県	庄内	済
H27	605	鶴岡市	櫛引西小	(一)たらのき代鶴岡線	三千刈字清和地内	横断歩道が無い箇所を児童が渡っており危険なため、横断歩道の設置を希望。	横断指導線を設置	山形県	庄内	済
H27	606	鶴岡市	あさひ小	(一)鶴岡村上線	本郷橋手前の下本郷から落合に向かう緩やかなカーブ。	車がかなりのスピードで走行してくるため、ガードレールを設置してもらいたい。	ドットライン設置によりドライバーに注意を促す。	山形県	庄内	済
H27	607	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	JRアンダーパス部	拡幅工事に伴う安全確保	施工業者に安全管理の徹底を指導する。	山形県	庄内	済
H27	608	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	温海小から温海庁舎前までの歩道部	歩道部分の老朽化。水路上のふたの部分歩いているのが、痛みが激しく、踏いて転倒する恐れがある。	劣化の著しい箇所、極端に段差があるところは蓋交換を行う。	山形県	庄内	済
H27	609	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	温海交番～市役所温海庁舎前	冬期間のスリップ事故が多発	凍結抑制剤を重点的に散布	山形県	庄内	済
H27	610	酒田市	泉小	(主)酒田港線	横断歩道(ウェルマート東泉町店前)	押しボタン式の信号があるが、ドライバーにとって大変気づきにくい危険である。	横断歩道カラー	山形県	庄内	済
H27	611	庄内町	余目一小	(一)浜中余目線	久田～西野へ横断する真秀寺近くの箇所	横断する箇所がカーブの途中にあり、見通しが悪く危険との声が地域から聞かれる。	カーブに速度抑制のためのドットラインを引く、「横断歩道注意」の路面表示を行う	山形県	庄内	済
H27	612	庄内町	余目三小	(一)浜中余目線	御殿町地内 旧国道五叉路	五叉路の変則的で危険な交差点。交通量が多く、スピードを出す車も多い。登校時は、時折保護者がついて横断させている。交通指導員の配置等の対応が望まれる。	横断歩道のカラー化	山形県	庄内	済
H27	613	庄内町	余目四小	(一)中川代川尻余目線	主殿新田地内	集落を通る県道を東西に横断するときに、車の通行が多く、危険である。	指導線を引く	山形県	庄内	済
H27	614	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	今岡～小野里まで JA庄内たがわ立川支所前まで	外側線が消えている。また、山形銀行前の外側線も消えている。	降雪パイプ修理	山形県	庄内	済
H27	615	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	八幡神社から馬場町まで	外側線が消えている。また、山形銀行前の外側線も消えている。	外側線の再塗布、側溝の蓋の修理	山形県	庄内	済
H27	616	三川町	押切小	(主)庄内空港立川線	小学校前交差点	事故が多い。	ドットラインの設置	山形県	庄内	済
H28	725	鶴岡市	朝陽一小	(一)鶴岡村上線	小真木原運動公園東側入口(県道鶴岡村上線)	櫛引方面から下りながらのカーブの道路である。そのためスピードも出やすく、横断歩道となっているところからは車の存在が確認しにくい。登校時は交通指導員で対応しているが、下校時には個々となるため危険である。	カーブ手前に「カーブ注意」の路面表示を行い、走行車両に注意を促す(実施済み)。横断歩道の着色及び、「横断者注意」の路面表示は昨年度実施済み。	山形県	庄内	済
H28	726	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、苗津町地内)	羽黒街道は車が多い上、歩道も狭く(苗津川橋など)危険。降雪時などは特に注意。	歩道の拡幅 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	事業中
H28	727	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、大東町地内)	長期間工事が継続しており危険。通行に注意。	工事の安全管理を徹底するよう業者を指導するとともに、事業の早期完了に努める。	山形県	庄内	済
H28	728	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町あづま食堂角)	変形(Y字路)交差点が危険。車が歩道上を踏んで走ることもあり注意。	交差点改良 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	済
H28	729	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町地内)	交通量が多く、特に朝の登校時は高校生の自転車通行も多く、危険。鶴岡公園側には歩道が無い。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)道形黄金線】	山形県	庄内	済
H28	730	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町 鶴岡均置所角)	交差点が変形が危険。横断時は車に注意。	都市計画道路整備予定区間 【街路(都)道形黄金線】	山形県	庄内	事業中
H28	731	鶴岡市	朝陽五小	(国)345号	三川橋の歩道	風が強い日、児童がまっすぐ歩けなくなるほどになり危険。特に、放課後や休日に児童が自転車に乗って行動している際は危ない。また、冬は雪が凍るため危険性が増す。防風柵の設置を希望する。	昨年に引き続き仮設防風柵を設置し、効果の検証を行う(実施済み)	山形県	庄内	済
H28	732	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	上山谷バス停付近(金峰街道)	バス停留所の建物で道路に対して斜めに設置してある。建物からバスを確認しようとすると、透明なプラスチックの波板になっているので確認不可。バス停裏(西側)に、冬期は除雪した雪がうず高く積まれ、外に出ても南東から北西へ進む車両の確認が困難になる。	除雪業者に確認、指導する。	山形県	庄内	済
H28	733	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	金谷口バス停南側の五差路交差点付近(金峰街道)	特に、冬期間は、ここから金峯街道を南東へ(谷定方面)に進むと、除雪のため道幅が極端に狭くなる。金峰街道がカーブしており、交差する道路と直角に交わらないため、見通しが悪いのにもかかわらず、車両の速度が速い。特に、下校時、谷定方面行きのバスを降車後、金峰街道を西側に渡るのが危ない。	「横断指導線」の設置を検討するが、道路横断時の安全確認は「見守り隊」等の地域にご協力いただきたい。 (横断指導線設置済み)	山形県	庄内	済
H28	734	鶴岡市	加茂小	(国)112号	山側フェンスが倒れ掛かっている。	山側のフェンスが倒れ掛かっている。	補修を行う。(補修済み)	山形県	庄内	済
H28	735	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	湯野浜一丁目16番 湯野浜小学校前 国道112号線の交差点	小学校校近辺の大事な路線である。危険を促すためドットラインを新設し、剥げかけた横断歩道をカラーを取り入れたものへ更新して欲しい。	横断歩道を着色(カラー化)し、前後にドットラインを設置する。(実施済み)	山形県	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H28	736	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	下川字窪畑1—599の交差点「松並交差点」	狭い道路から広い道路に変わるため、酒田方面から来る車がスピードを出す危険な区間である。剥けかけた横断歩道をカラーを取り入れたものとして更新して欲しい。	横断歩道を着色し、前後にドットラインを設置する。(実施済み)	山形県	庄内	済
H28	737	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	下川字窪畑1—288国道112号線	多数の児童が横断する交差点である。運転手への注意喚起を促すため、剥けかけた横断歩道をカラーを取り入れたものへ更新して欲しい。	横断歩道を着色する。(実施済み)	山形県	庄内	済
H28	738	鶴岡市	鶴岡西郷小	(国)112号	下川字七窪地内	交通量が多いにも関わらず路肩が狭く危険(特に冬期間)。歩道の整備を希望。	・多数の要望がある中で予算の制約もあり、歩道設置は難しい。 ・事前の対応として、走行車両への注意喚起のためドットラインを設置した。	山形県	庄内	済
H28	739	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅～庄内農業高校間)	道路が狭く歩道がない。登校時は、藤島駅への送迎の車が多く危険。降雪時は、除雪により道路が狭くなりさらに危険。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)藤島駅笹花線】	山形県	庄内	済
H28	740	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅前)	藤島駅前の五差路は見通しが悪く、登校時の集合時間と電車の時間が一緒で車の交通量も多く危険。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)藤島駅笹花線】	山形県	庄内	済
H28	741	鶴岡市	櫛引東小	(主)余目温海線	鶴岡市黒川字大杉454(黒川郵便局前十字路口) ・主要地方道余目温海線で朝夕の交通量も多く、しかも見通しの悪い狭い交差点なので、交差点の注意喚起の標識や横断歩道の塗り直し等が必要。	信号機のない見通しの悪い交差点で、朝夕の交通量も多い。横断歩道の塗り直しと交差点内のカラー化で、運転手に対する注意喚起が必要と思われる。	横断歩道の着色を検討する。(実施済み)	山形県	庄内	済
H28	742	鶴岡市	櫛引西小	(一)板井川下山添線	中田地区内旧国道路側帯の冬期間における除雪	中田・東北方面の除雪対応が無く、路肩に雪が積んでおり、道幅が狭くて危険。	・除雪した雪の処理や補助金の適正使用の観点から路肩を歩道並みに除雪することは難しいが、視距の確保、交通障害除去の観点から状況を見ながら対応する。 ・沿線からの雪出しにより歩行スペースが阻害されることのないよう、学校側から地域に対して注意を促してもらいたい。	山形県	庄内	済
H28	743	鶴岡市	あつみ小	(主)余目温海線	主要地方道余目温海線の温海庁舎前JRアンダーパス拡幅工事に伴う安全確保	JR踏道橋の拡幅工事が始まった。通学時や下校時における安全確保がなされているか見守っていただきたい。	・施工業者に安全管理の徹底を指導する。(実施中) 【温海工区】	山形県	庄内	済
H28	744	鶴岡市	あつみ小	(主)余目温海線	主要地方道余目温海線のあつみ小学校から温海庁舎前までの歩道部分の老朽化。水路上のふたの上を歩いているが、傷みが激しく傾いて転倒する恐れがある。	歩道が水路上に設置されており、コンクリートの蓋が凸凹になっている。つまりで転倒する児童が多い。改修工事をお願いしたい。	・劣化の著しい箇所、極端に段差があるところは蓋交換を行う。(実施済み)	山形県	庄内	済
H28	745	酒田市	浜田小	(一)吹浦酒田線	旧酒田商業高校付近	道路4車線化に向けた工事のため、大型工事車両が多く通る。	事業の早期完成に努める 【街路(都)豊里十里塚線】	山形県	庄内	済
H28	746	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	小野方横断歩道	児童が横断する時間帯に通行車両が多く、横断できない場合がある。	道路脇の草刈 道路標示設置の検討	山形県	庄内	済
H28	747	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	吉岡南側交差点	児童が登校する時間帯に通行車両が多い。(特に西進車両)	道路脇の草刈	山形県	庄内	済
H28	748	庄内町	余目四小	(一)中川代川尻余目線	主殿新田地内(県道)	乗落を通る県道を東西に横断する児童の姿が見えづらくて危険である	道路標示の増設を検討	山形県	庄内	済
H28	749	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	主要地方道羽黒立川線今岡～小野里(肉のサウナ付近)	部分的に外側線が薄くなってきている	今後点検を行い、塗り直しを検討	山形県	庄内	済
H28	750	三川町	横山小	(一)藤島由良線	横山地内 主要地方道藤島由良線と町道助川三本木線との交差点	登校の際、車の往来が多いが、交差点に横断歩道が無く、道路を渡りづらい。	ドットライン及び歩行者滞留スペースを設置	山形県	庄内	済
H29	833	鶴岡市	朝陽一小	(一)鶴岡村上線	小真木原運動公園東側入口(県道鶴岡村上線)	櫛引方面から下りながらカーブの道路である。そのためスピードも出やすく、横断歩道となっているところからは車の存在が確認しにくい。登校時は交通指導員で対応しているが、下校時には個々となるため危険である。	昨年までに、横断歩道の着色及び「横断者注意」「カーブ注意」の路面表示を行い、走行車両に注意を促しています。	山形県	庄内	済
H29	834	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、苗津町地内)	羽黒道は車が多い上、歩道も狭く(苗津川橋など)危険。降雪・除雪時などは特に注意。	歩道の拡幅 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	事業中
H29	835	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、大東町地内)	長期間工事が継続しており危険。通行に注意。	工事の安全管理を徹底するよう業者を指導するとともに、事業の早期完了に努める。	山形県	庄内	済
H29	836	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町あづま倉堂角)	変形(Y字路)交差点が危険。車が歩道上を踏んで走ることあり注意。	交差点改良 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	済
H29	837	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町地内)	交通量が多く、特に朝の登校時は高校生の自転車での通行も多く、危険。鶴岡公園側には歩道がない。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)道形黄金線】	山形県	庄内	済
H29	838	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町 鶴岡拘置所角)	交差点が変形で危険。横断時は車に注意。	都市計画道路整備予定区間 【街路(都)道形黄金線】	山形県	庄内	事業中
H29	839	鶴岡市	大泉小	湯田川大山線	矢馳甲(県道湯田川線)	白山方面から行くカーブになり見えにくい。歩道を横断する歩行者にとっては危険な状況にある。信号の設置か交差点予告表示などの設置を要望。	ドットライン及び「横断者注意」の路面表示を行い、走行車両に注意を促しています。(実施済み)	山形県	庄内	済
H29	840	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅～庄内農業高校間)	道路が狭く歩道がない。登校時は、藤島駅への送迎の車が多く危険。降雪時は、除雪により道路が狭くなりさらに危険。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)藤島駅笹花線】	山形県	庄内	済
H29	841	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅前)	藤島駅前の五差路は見通しが悪く、登校時の集合時間と電車の時間が一緒で車の交通量も多く危険。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)藤島駅笹花線】	山形県	庄内	済
H29	842	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	鶴岡市渡前字中屋敷(渡前小周辺部)	学校周辺の道路。白線が薄く(一部は消えている)なり、路側帯や横断歩道がわかりにくい状態。融雪道路になっていることもあり、茶褐色の路面となっているために視認しにくい。	外側線の引き直しを行います。(実施済み)	山形県	庄内	済
H29	843	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	鶴岡市渡前字中屋敷(渡前小周辺部)	学校周辺の道路。白線が薄く(一部は消えている)なり、路側帯や横断歩道がわかりにくい状態。融雪道路になっていることもあり、茶褐色の路面となっているために視認しにくい。	外側線の引き直しを行った。(7月施工済)	山形県	庄内	済
H29	844	鶴岡市	羽黒二小	(主)鶴岡羽黒線	羽黒庁舎前T字路	歩道が庁舎側にしかなく、車の行き来が多い時間帯に当たる登校時にわたらなくてはならない。特に登校時は、保護者による付き添いのもと横断している。電線からのガラスの被害がひどい。	平成30年度(予定)の舗装整備工事に合わせ、横断歩道のカラー化を検討します。	山形県	庄内	済
H29	845	鶴岡市	羽黒二小	(主)鶴岡羽黒線	主要地方道鶴岡 羽黒線 西荒川地区内	カーブになっており、見通しが悪い。カーブミラーは設置されているものの、見えにくい。児童が登下校時に横断するため非常に危険。	平成30年度に、横断指導線の位置を関係機関と調整のうえ設置予定。	山形県	庄内	済
H29	846	鶴岡市	櫛引西小	(一)板井川下山添線	中田字追分28(安野旅館)前付近	側溝の蓋が数ヶ所破損している。路面がうねっている中で、側溝の蓋が上がり気味だったり陥没気味だったり、歩行者には危険である。側溝の整備を含めた路面整備をお願いしたい。	側溝蓋のがたつきは、4～5月に修繕しています(実施済み)。側溝整備につきましては地元市町村(鶴岡市)より事業要望を受けており、平成30年度予算要望しています。	山形県	庄内	済
H29	847	鶴岡市	櫛引西小	(一)板井川下山添線	中田字追分関口堰近辺	堰にかかる橋のガードレールが劣化しているとともに、片方のガードレールは歩行者が歩いて行く堰の中に入っていく構造になっているため危険である。ガードレールの再整備していただきたい。また、通学路となっている歩道脇のガードレールが途中で切れており、その延長もお願いしたい。	ガードレールを修繕します。(実施済み)	山形県	庄内	済
H29	848	鶴岡市	あさひ小	(一)鶴岡村上線	砂川字村下38番地 県道鶴岡村上線(行沢橋付近)	行沢橋から県道鶴岡村上線を児童が横断するのに、交通量が多く不安が感じられる。中学生も自転車横断する生徒が多く、危険を感じる場面もある。	「横断指導線」を設置予定ですので、あさひ小より通学指導及び道路横断時の安全確認等、ご協力をお願いいたします。	山形県	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H29	849	鶴岡市	あさひ小	余目温海線	主要地方道余目温海線 (本郷橋付近)	下本郷から落会に向かう「本郷橋」にかか る緩やかなカーブにおいて、歩行者が危険 を感じている。歩道はあるがガードレール がなく、市街地方面に向かう車かなりの スピードで走行しているためスリップ事故も 多発している。	過年度にドットライン(路肩側)及びデリネター を設置し走行車両に注意を促しておりますが、 ドットライン(センター側)の追加を検討します。 (実施済み)	山形県	庄内	済
H29	850	鶴岡市	あさひ小	(主)余目温海線	県道鶴岡村上線 砂川字前田～字山崎 (八幡神社付近から戸沢橋付近 までの道路)	砂川集落内の道路に歩道が無く、安全面 で心配されており、歩道の設置や道路の拡 幅の要望が出されている。特に行沢から砂 川集落への入口になる「すがでん」付近(前 田)の道路、及び宝勝庵からのカーブ(大 西)にかけては、道幅が狭くカーブのため 見通しも悪いので、不安の声が聞かれる。	砂川字大西地内のカーブ区間(L=260m)につ きましては、平成27年度より交通安全事業に 着手しており、道路の拡幅(幅員8.5m)を行 います。【砂川工区】	山形県	庄内	済
H29	851	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	弘田地区アビチーズ前T字路交 差点	県道の道幅が狭くなるところであるが、北 進車両はスピードを落とさず学校前に入っ てくる。 歩道の除雪がされていないために登下校 時に歩にく危険	道路補修	山形県	庄内	済
H29	852	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	弘田地区アビチーズ前T字路交 差点	県道の道幅が狭くなるところであるが、北 進車両はスピードを落とさず学校前に入っ てくる。 歩道の除雪がされていないために登下校 時に歩にく危険	歩道の除雪対応(隙間の時間で)	山形県	庄内	済
H29	853	庄内町	余目四小	(一)中川代川尻余目 線	主殿新田地内(県道)	集落を通る県道を東西に横断する児童の 姿が見えづらいので危険。防雪柵下からの 強風で子どもたちが歩行時に車道に流され そうになり危険。	ガードパイプの増設	山形県	庄内	済
H29	854	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	主要地方道羽黒立川線今岡～小 野里	路側帯の白線が薄くなっている箇所がある	今後様子を見て外側線を再塗布	山形県	庄内	済
H29	855	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	主要地方道羽黒立川線今岡～西 町付近	降雪時、道路路肩に除雪の雪が多くなり、 歩道に雪がはみ出る	除雪の仕方注意到意	山形県	庄内	済
H29	856	酒田市	平田小	(一)生石酒田停車場 線	県道生石・酒田停車場線 平田小学校前手押し信号付近	学校から中平田方面に歩くと、学校から は左側に歩道があるが、県道を横断する横 断歩道が右側にあるため、道路を横断しな くてはならない。その横断する道路には 横断歩道がないため、危険である。 7/7 平田3地区コミ振・自治会・PTA等か ら要望書提出。押しボタン式信号と横断歩 道の移設を要望。	ドットライン設置、横断指導線引き直し	山形県	庄内	済
H29	857	酒田市	烏海小	(主)酒田八幡線	吉田方面から県道59号線上を越 橋方面に横断する箇所	通行量が多く、速度も出ているためにとて も危険である。 保護者より指摘あり	ドットライン設置、路面表示(横断者注意)	山形県	庄内	済
H29	858	遊佐町	吹浦小	(国)345号	国道345号線歩道橋の老朽化と 破損	歩道橋自体が老朽化がしている。ステップ の樹脂製の滑り止めも剥落したり、浮いて いるものもあったため、県の方で滑り止め を撤去したものの、雨の日など滑りやすく、 児童が転ぶ事故も起きている。	県で滑り止めのテープを設置した	山形県	庄内	済
H29	859	遊佐町	吹浦小	(国)345号	国道345号線歩道橋下の水たまり	道路管理者の県で舗装工事を実施	舗装工事を実施	山形県	庄内	済
H29	860	遊佐町	吹浦小	(国)345号	新吹浦橋歩道と車道の隙間	道路部分と歩道部分に隙間があり、鉄板で この隙間をカバーしていたが、この鉄板が 腐食してない部分がある。	県で隙間を塞ぐ工事を実施した	山形県	庄内	済
H30	921	鶴岡市	鶴岡市立 朝二小	鶴岡羽黒線	鶴岡市大東町17-26 神明町4-11 をはさむ交差点付近	工事のため歩道がなく工事車両が入ってい る。また、横断歩道の表示が薄くなってい ただけでなく、道路を拡張した部分に塗装さ れていないため、児童が混乱しやすい。	車道全幅に横断歩道を設置します。(実施済み)	山形県	庄内	済
H30	922	鶴岡市	鶴岡市立 朝二小	鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、苗津 町地内)	羽黒街道は車が多い上、歩道も狭く(苗津 川橋など)危険。降雪・除雪時などは特に 注意。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を 行います。 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	事業中
H30	923	鶴岡市	鶴岡市立 朝二小	鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町あづま 食堂角)	変形(Y字路)交差点が危険。車が歩道上 を踏んで走ることあり注意。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を 行います。 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	済
H30	924	鶴岡市	鶴岡市立 朝二小	鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町地内)	交通量が多く、特に朝の登校時は高校生の 自転車の通行も多く、危険。鶴岡公園側 には歩道が無い。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を 行います。(事業実施中) 【街路(都)道形黄金線】	山形県	庄内	済
H30	925	鶴岡市	鶴岡市立 朝六小	県道	美咲町1 ・ファミーマート美咲町店の前 ・平京田の交差点	冬に除雪された雪が歩道にたまり、登下 校時の歩行・信号待ちが困難になる。	除雪業者に対して、指導します。	山形県	庄内	済
H30	926	鶴岡市	鶴岡市立 黄金小	鶴岡村上線	谷定・字河原田 (県道鶴岡村上線、谷定バス停南 側)	谷定・バス停南側の道路の路側帯が狭いの に、通行する車の速度が速く、登下校時に 通行するのが危険。特に、冬期間は除雪の 雪でより道幅が狭くなるので、歩道の設置 を希望。	谷定バス停～南側T字路間の路肩整備を行 います。(実施済み)	山形県	庄内	済
H30	927	鶴岡市	鶴岡市立 藤島小	添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅 ～庄内農業高校間)	道路が狭く歩道がない、登校時は、藤島駅 への送迎の車が多数危険。降雪時は、除雪 により道路が狭くなりさらに危険。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を 行う。(事業実施中) 【街路(都)藤島駅花線】	山形県	庄内	済
H30	928	鶴岡市	鶴岡市立 藤島小	添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅 前)	藤島駅前の五差路は見通しが悪く、登校班 の集合時間と電車の時間が一緒で車の交 通量も多く危険。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を 行う。(事業実施中) 【街路(都)藤島駅花線】	山形県	庄内	済
H30	929	鶴岡市	鶴岡市立 渡前小	添川上藤島線	県道343号線、渡前字太田付近	路側帯の白線が消えている。 用水路付近フェンスがなく、危険。 白線を引いて欲しい。フェンスを設置して欲 しい。	外側線及び転落防止柵を設置します。(実施済 み)	山形県	庄内	済
H30	930	鶴岡市	鶴岡市立 渡前小	添川上藤島線	県道343号線、渡前字中屋敷付 近	歩道に凹部分があり、雨で水が溜まると歩 道が狭くなり、通りにくい。補修工事を願 いしたい。	歩道舗装修繕を行います。(実施済み)	山形県	庄内	済
H30	931	鶴岡市	鶴岡市立 渡前小	添川上藤島線	県道343号線、渡前字中屋敷付 近	路側帯を目立たせるために赤く舗装してい たが、舗装が剥れ、小石やアスファルト、ガ ラス片が表面に出てきた。滑りやすい。舗 装をお願いしたい。	路面清掃車により舗装面の砂利除去を行い、経 過観察とします。(実施済み)	山形県	庄内	済
H30	932	鶴岡市	鶴岡市立 櫛引西小	板井川下山添線	中田字追分 関口堰近辺	堰にかかると橋のガードレールが劣化してい るとともに、片方のガードレールは歩行者 が歩いて行くと堰の中に入っていく構造に なっているため危険である。ガードレールの 再整備していただきたい。また、通学路と なっている歩道脇のガードレールが途中で 切れており、その延長もお願いしたい。	堰にかかる既設ガードパイプは、転落防止柵へ 取替えます。また、歩道脇の転落防止柵設置箇 所は高低差のある擁壁部であり、延長は必要あ りません。舗装端がわかるよう紅白ポールを設 置します。(実施済み)	山形県	庄内	済
H30	933	鶴岡市	鶴岡市立 櫛引西小	板井川下山添線	桂荒保字上桂68 (追分食堂付近) ～中田字追分38付近まで	路側帯に線のペイント塗装し通学路の確保 をしていたのだが、降雪時には隠れてしま うため、登下校の安全確保が不安である。 同地区の3箇所ぐらいい「通学路注意」の ペイント塗装をしていただきたい。	「通学路注意」の路面標示を設置します。(実施 済み)	山形県	庄内	済
H30	934	鶴岡市	鶴岡市立あ さひ小	鶴岡村上線	県道鶴岡村上線 砂川字前田～字山崎 (八幡神社付近から戸沢橋付近 までの道路)	砂川集落内の道路に歩道が無く、安全面 で心配されており、歩道の設置や道路の拡 幅の要望が出されている。特に行沢から砂 川集落への入口になる「伊藤酒屋」付近(前 田地内)と「宝勝庵」付近(大西地内)の2箇 所は、道幅が狭く、カーブのため見通しも悪 いので、不安の声が聞かれる。	砂川字前田地内(L=300m)につきましては、交 通安全事業において道路の拡幅(全幅9.0m)を 実施中。【砂川工区】	山形県	庄内	済
H30	935	鶴岡市	鶴岡市立あ つみ小	余目温海線	県道44号線萩田 240番地付 近	「松の木」の老木の根元が腐れおり、倒れ てくる危険性がある。また、伸びた枝が強 風にあおられ電線に接触する危険性もある。 老木は川に向かって伸びているが、海 風の関係で1年を通して風が強い立地場所 となっており、強風により道路側や歩道側 に飛ばされるように倒れてくる可能性も十 分に考えられる。	松の木を伐採します。(実施済み)	山形県	庄内	済
H30	936	鶴岡市	鶴岡市立あ つみ小	余目温海線	主要地方道余目温海線の温海庁 舎前JRアンダーパス拡幅工事に 伴う安全確保。	冬期間のスリップ事故多発・交通量の増加	警察等とも相談しながら、安全確保に努めます。 【温海工区】	山形県	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H30	937	庄内町	庄内町立立川小	主要地方道立川黒立川線	八幡神社前T字路	路側帯の白線が見えづらい	白線引き直し	山形県	庄内	済
H30	938	庄内町	庄内町立第二小	主要地方道余目温海線	西小野方地内 県道上横断歩道	①児童2人が集合場所(ポンプ小屋前)に行くために当該の横断歩道を渡っているが、登校時間帯の車の往来が多く、児童だけで横断させるのは危険である。 ②冬季は滑りやすくさらに危険。横断歩道で車がなかなか止まらない。	道路表示「横断者あり」	山形県	庄内	済
H30	939	庄内町	庄内町立第二小	主要地方道余目温海線	私田地区アピリチーズ前T字路交差点	①県道の道幅が狭くなる場所であるが、北進車両はスピードを落とさず学校前に入ってくる。 ②歩道の除雪ができないため、積雪時は車道を歩かざるを得ず、大変危険である。登校時保護者が除雪しているところまで付き添っている。	可能な範囲での歩道除雪	山形県	庄内	済
H30	940	庄内町	庄内町立第二小	町道	常万路線橋付近	①歩道の防風壁の長さが短く、地下道付近の環境が悪い(暗い・死角が多い)。 ②路線橋上は風が強く、下りの部分は死角になる上に、上からの落雪も心配される。	路線橋上の落下防止柵の延長を検討	山形県	庄内	済
H30	941	庄内町	庄内町立第三小	主要地方道余目温海線	御殿町地内5叉路	複雑な交差点のため、見通しが悪い上に交通量もあり登校時の子ども達が危険。	冬季の除雪	山形県	庄内	済
H30	942	庄内町	庄内町立第三小	主要地方道余目温海線	御殿町ホワイトハウス前歩道	冬期間除雪された雪が歩道をふさぐことがある。	歩道除雪への配慮	山形県	庄内	済
H30	943	庄内町	庄内町立第三小	主要地方道余目温海線	御殿町八幡神社～肉のもり	冬期間は歩道や車道の歩行部分の除雪が不十分になる。児童が車道にはみ出したり、雪山を越えながら歩かざるを得ないため非常に危険。	歩道橋～四ツ罫野入口の歩道除雪実施(検討)	山形県	庄内	済
H30	944	庄内町	庄内町立第三小	余目松山線	仲町ぐろーど入口	冬期間除雪された雪が歩道をふさぐことがある。	ぐろーど歩道入口付近の除雪の配慮	山形県	庄内	済
H30	945	庄内町	庄内町立第四小	中川代川尻余目線	学校～主殿新田入口	荒天時、防雪柵下からの風と雪にあおられ危険。 消雪の状況が悪く路側帯が確保されていないため、車道を歩かざるを得ない状況になりやすい。	状況に応じた歩道除雪と防雪柵下部の風よけについて検討	山形県	庄内	済
H30	946	庄内町	庄内町立立川小	主要地方道立川羽黒山線	今岡～園町	消雪の状況が悪く路側帯が確保されていないため、車道を歩かざるを得ない状況になりやすい。	消雪パイプ設置区域であっても状況により路側帯の除雪実施	山形県	庄内	済
R1	1055	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第二小学校	主要地方道鶴岡羽黒線	鶴岡市大東町17-26 神明町4-11をはさむ交差点付近	交通量が多く、横断歩道が消えかけている。また、児童側から大東方面へ進む時、大通りを横断する手前にも細い道路があつて2つの道路を横切ることになり、信号が青でもその手前にも注意をはらう必要がある。	道路改良工事を実施及び計画予定 【街路(都)羽黒橋加茂線】	山形県	庄内	済
R1	1056	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第三小学校	県道鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町鶴岡拘置所角)	・交差点が変形で危険。 ・朝夕の交通量が多い。 ・歩道がない。	都市計画道路整備予定区間 【街路(都)道形黄金線】	山形県	庄内	事業中
R1	1057	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	青龍寺下村(県道鶴岡村上線と市道青龍寺・中橋線の交差点)	朝夕の交通量が多く、登下校時危険なため押しボタン式信号を希望。また、車のスピードが速いので目立つ横断歩道に変更を希望。	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を実施。	山形県	庄内	済
R1	1058	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	青龍寺下村(県道鶴岡村上線と市道青龍寺・寿線の交差点)	朝夕の交通量が多く、登下校時危険なため目立つ横断歩道に変更を希望。	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を実施。	山形県	庄内	済
R1	1059	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	滝沢字水尻(県道鶴岡村上線、滝沢バス停付近)	今現在ある横断歩道はあるが、薄くて見えない。目立つ横断歩道に変更を希望。	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を実施。	山形県	庄内	済
R1	1060	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	上山谷字外川原(県道鶴岡村上線、上山谷バス停付近)	4月に交通事故が発生。今現在ある横断歩道は薄くて見えない。バスが出発後に横断するよう、バス停前に横断歩道を移動希望。その際、目立つ横断歩道に変更希望。また、冬期間は除雪の雪山がバス停のすぐ脇にでき、確認が困難なため、雪捨て場の移動を。	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を検討。	山形県	庄内	済
R1	1061	鶴岡市	鶴岡市立上郷小学校	県道湯田川羽前水沢停車場線	県道湯田川羽前水沢停車場線 みずほサウワ写真館前T字路	指導線を要望。	設置予定。	山形県	庄内	済
R1	1062	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	県道343号線、渡前字白山前付近	路側帯の白線が消えている。横断歩道もかなり消えかけており、目立たない。路側帯と横断歩道を引いていただきたい。	路側帯の白線について計画中	山形県	庄内	済
R1	1063	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	県道343号線、渡前字中屋敷付近	路側帯を目立たせるように、赤く舗装している。舗装が剥れ、小石やアスファルト、ガラス破片などが表面に出てきてすべりやすい。舗装をお願いしたい。	路面清掃車により舗装面の砂利除去を行い、経過観察。(実施済)	山形県	庄内	済
R1	1064	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	渡前字白山前	車通りがかなりあり、特に登校時の横断が危険である。また、路側帯が消えており、歩行も危険である。横断報道と路側帯を引いていただきたい。	区画線設置	山形県	庄内	済
R1	1065	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	県道たらのき代鶴岡線	鶴岡市黒川字成沢付近県道350号統代鶴岡線	ガードレールが古くなり朽ちているため、破損し傾いている。破損した部分が鋭利な形状となっていて、触れないよう指導しているが修繕してほしい。	転落防止策の更新	山形県	庄内	済
R1	1066	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	県道余目温海線	鶴岡市黒川宮の下(かどや輪店)交差点から櫛引方面道路	安全のために緑色に塗られている部分が薄くなってしまっている。はっきりと目立つように塗り直して欲しい。	グリーンベルト再設置	山形県	庄内	済
R1	1067	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	県道余目温海線	鶴岡市黒川字櫛手前から学校付近(スクールバス降り場)までの細い通学路	安全のために緑色に塗られている部分が薄くなってしまっている。はっきりと目立つように塗り直して欲しい。	グリーンベルト再設置	山形県	庄内	済
R1	1068	鶴岡市	鶴岡市立櫛引西小学校	県道板井川下山添線	桂荒俣字上挂68(道分食堂付近)～中田字道分38付近まで	路側帯に緑色のペイント舗装し通学路の確保をしていたが、降雪時には隠れてしまったため、登下校の安全確保が不安である。また、道幅が狭いためにスピードを出してくる車との接触が懸念される。通学路であることが分かるように表示するなど、運転手に注意を促すような手立てが必要である。	路面標示の設置実施	山形県	庄内	済
R1	1069	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	余目温海県道44号線 温海庁舎前～あつみ小前	JR高架下の歩道拡幅工事と、日治道延伸工事に伴う大型工事車両通行に伴う安全の確保。	関係機関と調整し、周辺の安全確保に努めます。【温海工区】	山形県	庄内	済
R1	1070	三川町	三川町立東郷小学校	県道東沼長沼余目線	東沼字村岸(東沼長沼余目線)の交差点	・見通しの良い道路であるが、その分自動車の速度が速いため、横断時の事故が大怪我になる恐れがある。押しボタン式の信号設置は難しいとのことなので、横断歩道があるということを知らせる表示(看板や路面表示、回転灯)の要望が出ている。	道路に「横断歩道あり」などの路面表示	山形県	庄内	済
R1	1071	三川町	三川町立東郷小学校	主要地方道余目加茂線	(主)庄内空港立川線との交差点から小学校までの区間	道路幅が狭く事故も多い。特に朝夕は交通量も多くため歩行者が危険である。	道路改良工事で車道及び歩道の整備を行う。【神花工区】	山形県	庄内	済
R1	1072	庄内町	庄内町立余目第二小学校	県道余目松山線	常万路線橋(県道:余目松山線)	橋の内側部分が現行自治体との広さがあり子どもが上っている様子も見受けられ危険。	子どもが登れないような柵、防風ネット等の設置	山形県	庄内	済
R1	1073	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主要地方道余目温海線	私田～島田高規格道路下(県道:(主)余目温海線)	緑石を高く舗装勾配も修繕したが、ゆるいカーブになっているため子ども達の安全面から何らかの対応が必要。	路面表示「カーブ注意」等の設置	山形県	庄内	済
R1	1074	庄内町	庄内町立余目第三小学校	主要地方道余目温海線	仲町・御殿町八幡神社前(県道:(主)余目温海線)	通学路標識について。 ①神社側:樹木が支障となり見えにくい。 ②対向車線側:劣化も激しく効果薄い。	通学路標識の移動	山形県	庄内	済
R1	1075	庄内町	庄内町立立川小学校	主要地方道羽黒立川線	県道46号 玉坂付近交差点(県道:(主)羽黒立川線)	交差点付近の用水路が深く、水量も多いが、蓋がない。	側溝蓋の設置	山形県	庄内	済
R1	1076	酒田市	酒田市立浜田小学	主要地方道酒田松山線	市役所北側から本間家前歩道	交通量が非常に多い交差点にも関わらず、歩道の道路幅が18mしかなく狭い。	歩道の拡幅 【街路(都)本町東大町線】	山形県	庄内	事業中
R1	1077	酒田市	酒田市立南平田小学校	一般県道田代町山崎峠停車場線	酒田市山谷新田字金谷地内	歩道が無く朝夕は交通量も多いため、歩行者が危険である。	道路改良工事で車道及び歩道の整備を行う。【山谷新田工区】	山形県	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R1	1078	遊佐町	遊佐町立藤崎小学校	県道十里塚遊佐線	県道十里塚遊佐線(いとう木工付近：十里塚に下る車から登校の子供が見えにくい)	下り坂で緩やかなカーブになっているので、登校する児童が見えにくい。また、下り坂なので車もスピードを出す。	道路南側の外側線を道路中央側に寄せて歩道側を広く取れることを検討する。	山形県	庄内	済
R1	1079	遊佐町	遊佐町立吹浦小学校	国道345号	国道345号線吹浦路切から西浜海水浴場への歩道橋	歩道橋自体がさびついて老朽化している。階段のステップとステップの間に穴が開いており、児童が不安に感じている。	歩道橋のステップとステップの間をふさぐ。	山形県	庄内	済
R1	1080	遊佐町	遊佐町立吹浦小学校	国道345号	国道345号線吹浦路切から西浜海水浴場への歩道橋	歩道橋自体がさびついて老朽化している。階段のステップとステップの間に穴が開いており、児童が不安に感じている。	はがれている滑り止めのテープをはりかえる。	山形県	庄内	済
R2	1160	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第三小学校	県道鶴岡村上線	馬場町地内	交通量が多いにも関わらず鶴岡公園側に歩道がなく危険。さらに、高校生の自転車通行も多く接触の危険もある。歩道の設置をお願いしたい。	歩道の設置・拡幅 【街路(都)道形資金線】	山形県	庄内	済
R2	1161	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第四小学校	国道345号	井岡字沢田(鶴岡高専前)	道路が狭く、歩道もなく、冬期間は積雪でさらに狭くなる。大型車が通行するときは特に危険である。道幅の拡幅、歩道の設置をお願いしたい。	除雪で狭くなった場合は排雪を行い道幅を確保する	山形県	庄内	済
R2	1162	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	滝沢字水尻(県道鶴岡村上線、滝沢バス停付近)	今現在横断歩道はあるが、直線道路のため車がスピードを落とさず通過する。目立つ色の横断歩道に変更を希望。	横断歩道の周りをグリーン塗装	山形県	庄内	済
R2	1163	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	上山谷字外川原(県道鶴岡村上線、上山谷バス停付近)	昨年度4月に交通事故が発生。横断歩道の塗り直しと予告表示の施工がなされたが、時間帯によって車の往来が激しいため、更に目立つ色の横断歩道に変更を希望。また、冬期間は除雪の雪山がバス停のすぐ脇にでき、確認が困難なため、雪捨て場の移動を希望。	横断歩道の周りをグリーン塗装 排雪による対応	山形県	庄内	済
R2	1164	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	谷定字河原田(県道鶴岡村上線、谷定バス停付近)	谷定バス停南側の道路の路側帯が狭いのにより、通行する車の速度は速く、登下校時に通行するのが危険。特に冬期間は除雪の雪でより道幅が狭くなるので、歩道の設置を希望。 帰りのバス降車位置から谷定バス停に目立つ色の横断歩道の設置を希望。	横断歩道の周りをグリーン塗装 排雪による対応	山形県	庄内	済
R2	1165	鶴岡市	鶴岡市立大山小学校	国道112号	大山二丁目19番地(安良町公民館前の信号)	信号のLED化により、加茂方向からくる車両用の信号が進行方向の反対車線にあり、信号無視をする車両が多くなっている。今年度に入ってから児童が事故にあいそうな場面が4件発生している。①信号の場所を車線側移す、②看板の設置の許可、③横断歩道の塗り替え、④道路への表示、⑤街路樹の伐採等の措置を至急お願いしたい。	看板の設置の許可 横断歩道の周りのグリーン塗装 街路樹の伐採	山形県	庄内	済
R2	1166	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	渡前字白山(県道343号線、344号線)	車通りが多く、登校時の通行・横断がとても危険である。路側帯が消えている。路側帯の引き直しと横断歩道の設置をお願いしたい。	路側帯の引き直し済み	山形県	庄内	済
R2	1167	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	主要地方道余目温海線	鶴岡市黒川橋本(主要地方道余目・温海線)	安全のために緑色に塗っている部分が薄くなってしまっている。はっきり見えるように塗りなおしてほしい。	塗りなおしを実施	山形県	庄内	済
R2	1168	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	温海557番地(余目温海県道44号線JRR高架下～温海庁舎前～あつみ小前～桜橋)	JRR高架下の歩道拡幅工事はほぼ終了したが、高速日治道延伸に伴う大型工事車両の通行が多い。また、高速道の出入り口となっているため昼夜を問わず大型トラックの往来が多く、時折学校前の歩道付近にミラーやウィンカー等と思われる部品や破片が落ちていたり、散乱したりしていることから、徒歩通学児童の安全確保を図りたい。	道路改良事業区間。関係機関と調整し、周辺の安全確保【温海工区】	山形県	庄内	済
R2	1169	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主張地方道余目温海線	二小前十字路口 県道44号(主)余目温海線 町道	・登校時、緑町方面から横断後児童が待つ場所がない ・除雪の雪で視界が悪く危険	状況に応じ横断歩道周辺の除雪排雪	山形県	庄内	済
R2	1170	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主張地方道余目温海線	一軒や前十字路口 町道矢口1号線 県道44号(主)余目温海線 町道	・除雪の雪が積み重なり、非常に視界が悪く危険。また、横断歩道が利用できない状態。	状況に応じ横断歩道周辺の除雪排雪	山形県	庄内	済
R2	1171	庄内町	庄内町立余目第三小学校	主要地方道余目温海線	仲町・御殿町肉のもり前 横断歩道 県道44号(主)余目温海線	横断歩道が薄くなっている。	『通学路』標識設置検討	山形県	庄内	済
R2	1172	酒田市	酒田市立新堀小学校	市道家根台新堀線	門田 県道家根台新堀線①(特に松之里02付近)	見通しが悪い所が2か所ある。	薄くなっている路側帯は塗りなおす	山形県	庄内	済
R2	1173	酒田市	酒田市立新堀小学校	市道家根台新堀線	門田 県道家根台新堀線(門田農村公園前)	道路が広くなっている、カーブの為、車が歩道までは入ってきていることがある。路側帯のラインが消えかけている。	路側帯塗りなおす	山形県	庄内	済
R2	1174	酒田市	酒田市立新堀小学校	県道浜中余目線	局57付近 県道浜中余目線	国道44号への抜け道になっている。交通量多く危険。注意喚起の表示が欲しい。速度超過の車が見受けられる。 道幅が狭く、微妙にカーブして見通しが悪い。道の両側に路側帯のラインがほしい。	ドットラインの引き直しを検討	山形県	庄内	済
R2	1175	遊佐町	遊佐町立高瀬小学校	国道345号	県道吹浦酒田線と国道345号線の交差点(歩道の未舗装、転落防止柵必要)	歩道の一部が未舗装となっており、路肩部分が磨けてしまい、歩くスペースが十分に確保できない。また、集水溝がある箇所があり、仮設の柵はあるが、子どもたちが転落する可能性があるため、きちんとした転落防止柵が必要である。	歩道の舗装及び転落防止柵の付け替えを検討する。	山形県	庄内	済
R3	1375	鶴岡市	上郷小学校	一般県道酒田川羽前水沢停車場線	県道酒田川羽前水沢停車場線 水沢字水京5-2と水沢字水沢尻12付近	道幅が狭く、カーブになって見通しが悪い	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1376	鶴岡市	豊浦小学校	一般県道三瀬水沢線	三瀬 県道334号 羽州浜街道から入り、学校に至るまで	国道と高連道への抜け道になっており、スピードがやすい	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1377	鶴岡市	豊浦小学校	主要地方道藤島由良線	由良 主要地方道藤島由良線 益美荘付近	中学生の事故があった	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1378	鶴岡市	渡前小学校	一般県道添川上藤島線	渡前字白山地内	空き家の雑木が飛び出している	雑木の伐採	山形県	庄内	済
R3	1379	鶴岡市	羽黒小学校	主要地方道鶴岡羽黒線	羽黒小学校前	道幅が狭いところがある上にスピードがやすい	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1380	鶴岡市	櫛引東小学	一般県道たらのき代鶴岡線	鶴岡市黒川成沢(県道枕代・鶴岡線)	グリーンベルトがなく危険である	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1381	鶴岡市	櫛引東小学	主要地方道余目温海線	鶴岡市大杉川原～漆原(主要地方道余目・温海線県道)	ガードレールがさびて壊れている	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	山形県	庄内	済
R3	1382	鶴岡市	櫛引東小学	主要地方道余目温海線	鶴岡市黒川橋本(主要地方道余目・温海線)	積雪で道幅が狭くなる	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1383	鶴岡市	櫛引東小学	主要地方道余目温海線	黒川字小在家	外側線が消えている	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	1384	三川町	押切小学校	主要地方道余目加茂線	県道余目加茂線と押切新田線の交差点は朝は交通安全指導員の方が立っているが、余目加茂線はカーブしているため見通しが悪く、自動車も速度を出しているため危険である。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済	
R3	1385	三川町	横山小学校	主要地方道藤島由良線	近隣町内会の会長より、交差点の歩道に歩車道境界ブロックは設置されているが、それだけでは事故の際に車の侵入を防ぎきれないため、ガードレールの設置を要望している。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済	
R3	1386	三川町	東郷小学校	主要地方道余目加茂線	県道余目加茂線	道幅が狭く交通事故が多い。	歩道設置・拡幅(水路蓋掛け等)【神花工区】	山形県	庄内	済
R3	1387	庄内町	立川小学校	主要地方道羽黒立川線	県道羽黒立川線JA立川支所付近～鶴山公園入口付近	交通量が多くスピードを出す車も多いが、歩道がない。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R3	138 ₈	庄内町	立川小学校	主要地方道黒立川線	県道羽黒立川線八幡神社T字路付近～黒場部落公民館付近	交通量が多くスピードを出す車も多いが、歩道がない。カーブがあり見通しも悪い。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	138 ₉	庄内町	余目第一小学校	主要地方道余目加茂線	高田麦～宮管根区間	カーブでスピードを出す車が多い。	ガードパイプ設置	山形県	庄内	済
R3	139 ₀	庄内町	余目第二小学校	主要地方道余目温海線	吉岡～学校間歩道	歩道がでこぼこしており雨天時は水たまりがでく水の中を歩いて登校している。	歩道オーバーレイ	山形県	庄内	済
R3	139 ₁	庄内町	余目第二小学校	主要地方道余目温海線	弘田～島田高規格道路下歩道	縁石を高くして舗装も修繕したが、カーブのため危険	ガードパイプ設置	山形県	庄内	済
R3	139 ₂	庄内町	余目第四小学校	一般県道中川代川尻余目線	前田野目、十六合郵便局前五又路	郵便局前が登校班の集合場所になっているが、見通しが悪く交差点で減速せずに走行する車両あり。	路面文字、ドットの引き直し	山形県	庄内	済
R3	139 ₃	酒田市	烏海小学校	国道344号	安田(国道344号線)	上田コセンから八幡方面に向かう安田地内の国道344号線は、一部、歩道がない。通学通勤時の交通量が多く、スピードを出す車も多い。	外側線引き直し	山形県	庄内	済
R3	139 ₄	酒田市	烏海小学校	一般県道本橋停車場線	穂積(県道206号線)	門田地区から本橋地区に向かう県道206号線は、歩道がなく、スピードを出す車が多い。	外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	139 ₅	酒田市	南平田小学	一般県道砂越停車場山	県道砂越停車場(山橋線の跨線橋)	跨線橋の歩行者用路側帯は、跨線橋に歩道がない。砂越駅前に住住する児童は跨線橋に併設されている歩道橋を渡って通学しているが、この歩道橋は歩行者専用のものではなく、階段部分は歩行者用であるものの橋梁部分は車道と共用されている。跨線橋には路側帯を表す線があるが、ちょうど線路の上の部分で路側帯の線が途切れている。	外側線の引き直し	山形県	庄内	済
R3	139 ₆	遊佐町	蕨岡小学校	国道345号	遊佐町豊岡一ノ坪22	冬季、大雪が降ると歩道が使用できなくなり、除雪が間に合わない時など、車道を歩かなければならない。	除雪区間の見直し	山形県	庄内	済
R3	139 ₇	遊佐町	吹浦小学校	国道345号	国道345号線吹浦路切から西浜海水浴場への歩道橋	歩道橋自体がさびついて老朽化している。階段のすべり止めのテープもはがれており、児童が不安に感じている。	滑り止めテープ設置	山形県	庄内	済
R4	149 ₇	鶴岡市	鶴岡市立東栄小学校	中川代川尻余目線	鶴岡市無音集落内道路(県道中川代川尻余目線)	歩道はあるが、冬季に積雪のため、登下校時に歩道の除雪が間に合わないときが何度か見られた。また、道路除雪の雪が歩道にくずれ、通行不能の時がある。	除雪委託事業者と調整する。	山形県	庄内	済
R4	149 ₈	鶴岡市	鶴岡市立黒川小学校	鶴岡羽黒線	羽黒町黒荒川付近(荒川橋)R4-1月修繕完了	今年度より荒川橋の歩道を通ることになったため、冬の除雪をお願いしたい。	歩道除雪の実施。	山形県	庄内	済
R4	149 ₉	鶴岡市	鶴岡市立東栄小学校	一般県道たらのき代鶴岡線	鶴岡市成沢(県道たらのき代・鶴岡線)	グリーンベルト延長は叶ったが、車の往来が激しく、徒歩登下校の児童には道狭く危険。歩道の設置を希望。	薄くなったグリーンベルトの塗り直し(対応済)道路拡幅については、多額の費用が見込まれるので、鶴岡市より事業要望をお願いします。	山形県	庄内	済
R4	150 ₀	鶴岡市	鶴岡市立東栄小学校	一般県道たらのき代鶴岡線	鶴岡市太杉県道たらのき代鶴岡線いなばや交差点付近	側溝のふたに段差あり。児童が実際に転んだ。	パッチング等により段差を解消する。(対応済み)	山形県	庄内	済
R4	150 ₁	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	主要地方道余目温海線	児童が登下校する歩道は、全面が側溝のふたになっている。3月にはそのふたの一つが外れた。外れたふたはすぐに処置してもらったが、他のふたも、踏むと音がしたり、がたつきたりするところがある。	現地調査を行い、がたつき防止等を実施する。(実施済み)側溝が古いため、反対側を通行できか検討をお願いします。	山形県	庄内	済
R4	150 ₂	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	主要地方道余目温海線	大型トラックの往来が多く、スピードを出している車も多い。積み荷を落としていたこともあった。標識や看板など注意喚起するものの設置を希望する。	信号前後にドットラインの設置。(対策済み)	山形県	庄内	済
R4	150 ₃	庄内町	庄内町立余目第二小学校	県道余目・温海線	庄内町余目弘田字八間(弘田路橋付近)	高架橋下ガードレールの反射板が破損している。	反射板の修理	山形県	庄内	済
R4	150 ₄	酒田市	酒田市立烏海小学校	344号線	酒田市安田 県道344号線	歩道がない。通学通勤時の交通量が多く、スピードを出す車も多い。	外側線引き直し済み。	山形県	庄内	済
R4	150 ₅	酒田市	酒田市立烏海小学校	206号線	酒田市穂積 県道206号線	歩道がない。スピードを出す車も多い。	外側線引き直し済み。	山形県	庄内	済
R4	150 ₆	酒田市	酒田市立南平田小学校	砂越停車場山橋線	県道砂越停車場山橋線の跨線橋	跨線橋に歩道がない。跨線橋には路側帯を表す線があるが、ちょうど線路の上の部分で線が途切れているため、歩行者用の路側と道路を区別するための線を施す。○路側の歩道部分に緑色を塗るなどして、車道と歩道の区別を明確にすることが考えられる。	橋梁部分の途切れている箇所の塗り直し済み。	山形県	庄内	済
R4	150 ₇	遊佐町	遊佐町立蕨岡小学校	345号線	遊佐町豊岡一ノ坪22(東側歩道)	国道管理者より歩道部分の除雪を行ってもらっている。引き続きお願いしたい。	歩道部分除雪	山形県	庄内	済
R4	150 ₈	遊佐町	遊佐町立蕨岡小学校	杉沢南島海停車場線	遊佐町大蔵岡坂/下(県道373号線の交差点)	昨年度事故発生箇所見守り活動等を実施しているが、スピードを出してくる車が多い。モータリゼーション。戦後50年以内の撤去を要望していたが、R4年度内の撤去を希望。	ドットライン再塗装・横断者注意の文字表示	山形県	庄内	済
R4	150 ₉	遊佐町	遊佐町立吹浦小学校	345号線	国道345号線吹浦路切から西浜海水浴場への歩道橋	【継続】毎年要望を出しても「対策なし」と回答がありましたが、道幅狭く、特に冬期間はさらに狭くなる。道路の拡幅を希望する。	歩道橋の使用禁止措置	山形県	庄内	済
R5	158 ₈	鶴岡市	鶴岡市立上郷小学校	湯田川、羽前水沢停車場線	石山スクールバス付近(字四日市)	七窪試験場バス停前 七窪公民館より試験場に向かう歩道が途中でまじかな「見通しが悪い」ため、車の往来が見えにくい。車のスピードも出ている。	沢田地区はR5新規事業で取組みます。【水沢工区】	道路管理者	庄内	事業中
R5	158 ₉	鶴岡市	鶴岡市立西郷小学校	国道112号	七窪試験場バス停前	歩道が狭い。立川から羽黒へ抜ける道路となっており、交通量もある。安全に歩行できるように何かよい案はないか。歩道・横断歩道一部の色が薄くなってきている。塗り直しをお願いしたい。	歩道設置や拡幅には多額の費用が見込まれるので、鶴岡市より継続して事業要望をしてもらうこととした。	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₀	鶴岡市	鶴岡市立東栄小学校	羽黒立川線	鶴岡市添川地内道路(主要地方道路羽黒立川線)	歩道の道幅が狭い。また、通行量が多くスピードを出す車もある。運転者側にとってもカーブで見えづらい箇所である。運転者に注意を促す標示などがほしい。	昨年度に区画線・文字を引きました。継続して注視します。	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₁	鶴岡市	鶴岡市立羽黒小学校	鶴岡羽黒線	鶴岡羽黒線 羽黒町野荒町字街道上	昼田地域内から 黒瀬に向かう際に、歩道を歩くために、道路を横断しなければならぬ。橋の路面に「歩行者あり」の白線があったが消えかけている。横断歩道を設置してほしい。	緑石に視線誘導標を新設し、橋梁高欄に反射テープを張付けしカーブを視認しやすいようにしました。	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₂	鶴岡市	鶴岡市立広瀬小学校	余目温海線	県道44号線 昼田 黒瀬間 昼田出口	側溝のコンクリート蓋や金網状の蓋がかかり傾いており、歩行の際につまづいたり蓋が外れ落ちしてしまう心配がある。児童が登下校する歩道は、全面が側溝のふたになっている。令和4年3月にはそのふたの一つが外れた。外れたふたはすぐに処置してもらったが、他のふたも老朽化している。道路の反対側の歩道を歩くことも検討したが、ガードレールがないことや、駐車場への車の出入りが多い箇所があるため、変更には至っていない。	「横断者注意」の路面標示を塗り直しました。	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₃	鶴岡市	鶴岡市立南平田小学校	板井川下山添線	板井川下山添線沿い(片茎90、片茎88付近)	側溝のコンクリート蓋や金網状の蓋がかかり傾いており、歩行の際につまづいたり蓋が外れ落ちしてしまう心配がある。児童が登下校する歩道は、全面が側溝のふたになっている。令和4年3月にはそのふたの一つが外れた。外れたふたはすぐに処置してもらったが、他のふたも老朽化している。道路の反対側の歩道を歩くことも検討したが、ガードレールがないことや、駐車場への車の出入りが多い箇所があるため、変更には至っていない。	側溝蓋のガタツキを修繕しました。	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₄	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	主要地方道余目温海線	歩道の道幅が狭い。また、通行量が多くスピードを出す車もある。運転者側にとってもカーブで見えづらい箇所である。運転者に注意を促す標示などがほしい。	鶴岡市から県に対して、側溝改良、擁壁工等を要望しています。	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₅	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主要地方道余目温海線	庄内町弘田字村東34-1先(主要地方道余目温海線・町道梵天塚5号線、町道弘田金町線)	雨が降ると、道路に水がたまる。用水路の柵にすきまがある。	歩道の舗装、トラロープの設置	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₆	庄内町	庄内町立余目第三小学校	主要地方道余目温海線	庄内町余目字町68先(主要地方道余目温海線より肉や前横断歩道)	スピードを出す車も多く、交通指導員が横断させている。	横断歩道の強調	道路管理者	庄内	済
R5	159 ₇	三川町	三川町立鶴山小学校	主要地方道藤島由良線	主要地方道藤島由良線の横内付近	道幅が狭く、車通りも多い。スピードを出す車もあり緩やかなカーブで見通しも悪い。	町内会への入り口、出口付近に、路面標示(ドットライン、「速度落とせ」)が設置されているが、消えかけているため、再設置する。時期は今年度もしくは来年度で調整。	道路管理者	庄内	済

点検 年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施 状況
R5	159 8	三川町	三川町立 神庭小学校	主要地方道庄内空港立	庄内空港立川線県道33号 押切小手前交差点	・交通量が非常に多く、直線道路のためスピードを出してくる車が多い。道路に「交差点注意」の文字はあるが薄くなっていて見えにくい。信号機は一方にはあるものの、接する町道からは見えにくく、毎年車両同士の衝突事故が発生している。	交差点付近に、路面標示(ドットライン、「交差点注意」)が設置されているが、消えかけているため、再設置する。 時期は今年度で調整。	道路管理者	庄内	済
R5	159 9	酒田市	酒田市立新堀小学校	県道家根合新堀線	局	局、門田、木川を通る通学路(市道)は道幅が狭く、カーブが多いため危険である。一昨年度、木川、門田地区の道路脇側溝に蓋が設置され、児童の安全が確保された。しかし、局―門田の道路は路肩が狭く、道路脇の田との高低差が大きく、一部歩道が設置されているが児童の歩行が危険である。	区画線(外側線)の引き直し 外側線が消えていて危険な場合はその都度対応	道路管理者	庄内	済
R5	160 0	酒田市	酒田市立一橋小学校	345号線	市条地区八幡神社前交差点	通学路(横断歩道)があるが、北進する車から信号が見えにくい。車がスピードを出していることが多く、信号に気づき、急に止まることになるので危険である。南側に横断歩道があることを予告する標識、または予告灯をつけるなど対策をとってほしい。	路面標示(R5.10月実施)	道路管理者	庄内	済
R5	160 1	酒田市	酒田市立八幡小学校	升田観音寺線	酒田市麓雪車田	升田観音寺線から住宅地に入る際、Y字路を横切るときに横断歩道がなくて危険。	ドットラインの新設(R5.10月実施)	道路管理者	庄内	済
R6	167 7	鶴岡市	鶴岡市立新堀東小学校	面野山鶴岡線	新形町6―24つるみ食堂前十字路	地域の方が除雪してくださることもあるが、冬場、路肩に寄せられた雪山を乗り越えて横断歩道を渡らなければならなくなる。	除雪でも配慮している。	道路管理者	庄内	済
R6	167 8	鶴岡市	鶴岡市立上郷小学校	湯田川羽前水沢停車場線	主要地方道余目温海線	県道湯田川羽前水沢停車場線 石山スクールバス停付近(宇四日市)	沢田地区はR5から新規事業で取組んでいる。石山地区は鶴岡市より事業要望をお願いします。	道路管理者	庄内	
R6	167 9	鶴岡市	鶴岡市立上郷小学校	羽前水沢停車場由良線	西目通学路 県道水沢停車場由良線	土砂災害対策工事のため、大型車両の出入りがあり、児童の登下校に危険である。そのため、歩道、または、グリーンベルトの設置を希望する。	設置完了	道路管理者	庄内	済
R6	168 0	鶴岡市	鶴岡市立西郷小学校	国道112号	〒998-0012 山形県酒田市浜中宇八窪1 七窪試験場 バス停前	七窪試験場バス停前 七窪公民館より試験場に向かう歩道が途中までしかなく横断歩道が恶いため、車の往来が見えにくい。 車のスピードも出ている。 対策は決定しているようだが、毎年PTA育成部の安全点検において、上記の理由で危険箇所として挙がっている。	R6.5に路面標示を行い注意を促すようにしました。	道路管理者	庄内	済
R6	168 1	鶴岡市	鶴岡市立藤島小学校	藤島由良線	藤島宇西細杖道路側溝	水は少ないが、側溝の幅が広く、深さが深いので、転落すると大きな事故になる。 以前、自転車での転落事故が発生している。 令和4年度から防護柵を設置していただいているが継続をお願いする。	優先順位にもよるが設置に向けて検討します。	道路管理者	庄内	済
R6	168 2	鶴岡市	鶴岡市立豊田東小学校	たらのき代鶴岡線	黒川下区(成沢山から王紙橋に向かう県道350号の成沢地内の交差点)	緩やかなカーブで見通しが悪く、車のスピードが出やすいが、横断歩道が消えかかっている。(次回補修の回答をいただきたい)ぜひお願いしたい。	R6舗装工事に併せて引き直しました。	道路管理者	庄内	済
R6	168 3	鶴岡市	鶴岡市立豊田西小学校	板井川下山添線	桂荒俣・中田地区 下桂から追分への旧道	道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。特に、冬期間は更に狭くなり、大変危険である。途中用水路にも注意。西側に横断する際は、左右安全をよく確かめる。東側路側帯(緑色舗装)の中を通る。塗装が薄くなっているため、塗り直しをお願いしたい。	薄くなった場合は引き直すようにします。	道路管理者	庄内	
R6	168 4	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	余目温海線	温海観光協会前バス停付近	側溝(グレーチング)についている紐み引がかかりそうになる。	鶴岡市温海庁舎で、グレーチングに結ばれていた紐を撤去しました。	道路管理者	庄内	済
R6	168 5	庄内町	庄内町立余目東二小学校	主要地方道余目温海線	吉岡～学校間の歩道	高架橋を過ぎた(北側方面)あたりから特に雑草が歩道をふさぐように生えてきている。除草をお願いしたい。 歩道の雑草を避けるように歩くと、車道の方に寄ってしまったり、縁石に上がって歩いたりしてしまうこと。転倒の恐れもある。	歩道に溜まった土砂の除去	道路管理者	庄内	済
R6	168 6	酒田市	酒田市立豊川橋小学校	吹浦酒田線	荘内銀行若竹町支店交差点 【県道吹浦酒田線】 【市道若竹町二丁目6号線】	晴交通量が非常に多い。交差点のところで信号機が通る際を車が通るため、荘内銀行の駐車場へいったん入って信号を待つことになっている。歩行者を守るためにガードレールや赤色の目立つポールなどを設置してほしい。	①市道若竹町二丁目6号線の外側線とのずれを解消させる ②ボラード(鉄のパイプ)を2本くらい設置 ⇒ 完了済み	道路管理者	庄内	済
R6	168 7	酒田市	酒田市立豊川橋小学校	吹浦酒田線	山居ヤマザワ付近の横断歩道 【国道112号線】 【県道吹浦酒田線】	北西から南東に伸びる横断歩道(郵便局から旧ガソリンスタンド)に穴が所々にあいていて、たまに転ぶ児童がいる。	横断歩道の塗り直しの際に、多少解消された可能性あり 常温合材で舗装の穴埋め済み	道路管理者	庄内	済
R6	168 8	遊佐町	遊佐町立遊佐小学校	345号線	遊佐町小松地内 (国道345号線)	信号機撤去に伴い、「横断者注意」等の道路表示の追加を要望。	道路表示の追加対応済	道路管理者	庄内	済