

山形県(道路管理者)

通学路点検対策箇所一覧表 (H24～R6年度)

R7.3末

I 箇所数
149

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H24	151	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市成田 野川橋～羽前成田駅前交差点	交通量が多いが車道が狭く、歩道もない外側線が消えかかっている危険	路面標示(通学路速度落とせ)設置、外側線再設置	山形県	西置賜	済
H24	152	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川地内 きくち電器前交差点	交通量多く、通勤時間帯と登校時間が重なり横断時に危険である	外側線の再表示、路面表示等の設置	山形県	西置賜	済
H24	153	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川地内 地区公民館付近交差点	交通量多く、通勤時間帯と登校時間が重なり横断時に危険である	外側線の再表示、路面表示等の設置	山形県	西置賜	済
H24	154	長井市	致芳小	国道287号	長井市五十川地内 前田口交差点	道幅が狭く工事車両の通行が多いため危険である。	外側線の再表示、路面表示等の設置	山形県	西置賜	済
H24	155	長井市	豊田小	(一)中時底線	長井市時庭 (一)椿長井線との交差点	外側線・ドット線が消えかかっている危険	外側線・ドット線の再設置	山形県	西置賜	済
H24	156	長井市	長井小	(主)長井大江線	長井市本町	交通量が多く、歩道が狭い。電柱を避けて歩行する際危険	外側線の再表示、路面表示等の設置	山形県	西置賜	済
H24	157	小国町	北部小	(一)五味沢小国線	小国町大字長沢・大字太鼓沢中荒川橋・太鼓沢橋付近	橋の幅員が狭く、外側線もない 大型車交通量が多く危険	外側線・ドット線・路面表示(速度落とせ)の設置	山形県	西置賜	済
H24	158	小国町	沖庭小	(一)五味沢小国線	小国町大字舟渡 川内書道塾前	幅員が狭く、外側線もないので危険	外側線の設置	山形県	西置賜	済
H24	159	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町高玉地内 児玉鉄工所前十字路	カーブに横断歩道が設置されていて危険	路面表示(通学路速度落とせ等)・ドット線の設置	山形県	西置賜	済
H24	160	白鷹町	鮎貝小	(一)黒鴨鮎貝線	白鷹町大字鮎貝 町道高岡横田尻線との交差点	優先道路である県道の方が幅員が狭く危険	路面表示(減速マーク)の設置	山形県	西置賜	済
H24	161	白鷹町	荒砥小	(主)長井白鷹線	白鷹町大字荒砥乙 町道横町線との交差点	ドット線が消えかかっており、危険	ドット線の再設置	山形県	西置賜	済
H24	162	白鷹町	荒砥小	(主)長井白鷹線	白鷹町大字荒砥甲 R287交差点～役場前交差点	交通量が多く、歩道がないため危険	路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
H24	163	白鷹町	荒砥小	(主)長井白鷹線	白鷹町大字荒砥甲 荒砥跨線橋脇の階段付近	大きな水路があるが、蓋・柵がなく危険	防護柵の設置	山形県	西置賜	済
H24	164	白鷹町	鹿山小	(主)山形白鷹線	白鷹町大字萩野地内	幅員が狭く、歩道もないので危険	路面表示(通学路速度落とせ等)・ドット線の設置	山形県	西置賜	済
H24	165	飯豊町	飯豊第一小	(主)長井飯豊線	飯豊町中地内 町道若宮田尻線との交差点	交通量が多く、飯豊から長井方面へのカーブは見通しが悪く、横断時危険	路面標示(横断者注意)の設置(飯豊一長井方向のみ)	山形県	西置賜	済
H24	166	飯豊町	飯豊第一小	(一)萩生九野本線	飯豊町萩生地内 町道石原線との交差点	信号・横断歩道が無いため、横断時危険	交差点のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
H24	167	飯豊町	飯豊第一小	(一)萩生九野本線	飯豊町萩生～中地内	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている	路面表示(横断者注意)の設置(西向工程)	山形県	西置賜	済
H24	168	飯豊町	飯豊第一小	(一)椿長井線	飯豊町黒沢地内 町道二本松歌丸線との交差点	交通量が多いが信号がなく、横断時危険	交差点のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
H24	169	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町椿地内 町道小原台線との交差点	見通しが悪く飛び出し等危険	横断指導線の再表示	山形県	西置賜	済
H24	170	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町椿地内 置農飯豊分校付近	歩道と法尻水路との高低差が大きいため危険	転落防止柵の設置	山形県	西置賜	済
H24	171	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 根沢寺～まるきん商店前	交通量が多いが車道・歩道とも狭いため危険	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	山形県	西置賜	済
H24	172	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 まるきん商店前交差点	交通量が多く信号もないため横断危険。横断歩道が薄い。	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	山形県	西置賜	済
H24	173	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 大巻橋	交通量が多いが車道が狭く歩道が無いため危険	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	山形県	西置賜	済
H24	174	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 町道上野下野線との交差点	交通量が多いが横断歩道がなく、横断時危険	路面表示(横断者注意)、横断指導線の設置	山形県	西置賜	済
H24	175	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく横断時に危険である	横断指導線の設置	山形県	西置賜	済
H24	176	飯豊町	飯豊第二小	(一)椿長井線	飯豊町椿地内 町民総合センターあ～す前交差点	交通量が多いが信号がなく、横断時危険	交差点のカラー舗装化、外側線再表示	山形県	西置賜	済
H24	177	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子～高峰地内	交通量が多く、歩道がないため危険	現道拡幅及び歩道設置(西向工程)	山形県	西置賜	済
H24	178	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町高峰地内 高沼神社以南	幅員狭小のうえ歩道がなく危険	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	山形県	西置賜	済
H25	334	長井市	平野小	(一)萩生九野本線	長井市谷地寺 横断歩道のない道路の横断、二段階での横断が必要	横断歩道のない道路の横断、二段階での横断が必要	カーブ注意や横断者注意の標示を道路に明示	山形県	西置賜	済
H25	335	長井市	平野小	(一)萩生九野本線	長井市谷地寺 県道萩生九野本線のカーブが見通しが悪い	県道萩生九野本線のカーブが見通しが悪い	カーブ注意や横断者注意の標示を道路に明示	山形県	西置賜	済
H25	336	長井市	平野小	(主)長井飯豊線	長井市鎗野 ジョイ前歩道のU字側溝のふたがガタガタする箇所あり	ジョイ前歩道のU字側溝のふたがガタガタする箇所あり	ゴム等を挟んで、対処する	山形県	西置賜	済
H25	337	小国町	小国小	(一)小国停車場線	小国駅から新小国小学校への県道(県道小国停車場線)	最も多くの児童が通行するルートとなり、歩道の安全な通行が望まれる。特に路駐車両が多く、通行の支障となる場合がある。	除雪に配慮した視認線導線設置の検討(夏期は設置するが、冬期は除雪に配慮し撤去するなど)	山形県	西置賜	済
H25	338	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 尾崎橋付近	歩道の排水箇所がつまっており、雨が降ると泥の水たまりになる。	歩道及び排水箇所の清掃を実施済み(6/11)	山形県	西置賜	済
H25	339	小国町	叶水小	(主)玉川沼沢線	主要地方道玉川沼沢線 新設地区	S字カーブとなっており、建物や木等で見通しが効かない。	センターライン・ドットライン・走行注意の路面表示を実施(6/21)	山形県	西置賜	済
H25	340	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区	道路幅員が狭く、歩道がない。さらに冬期間は排雪により雪壁が出来、カーブの見通しが全く効かない。	除雪方法の改善を検討したが少雪のため支障なし	山形県	西置賜	済
H25	341	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	路側帯(主要地方道に出てバス待合所まで)にグリーンベルト	山形県	西置賜	済
H25	342	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	両外側線内側にドットライン	山形県	西置賜	済
H25	343	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	路面表示(2箇所)	山形県	西置賜	済
H25	344	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	側溝の蓋が付け(側溝整備)	山形県	西置賜	済
H25	345	白鷹町	蚕桑小	(主)長井白鷹線	白鷹町西高玉地区内 桜美術館前通学路(横断歩道がなく横断危険)	横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出やすい。	「横断者注意」の路面表示(2箇所)	山形県	西置賜	済
H25	346	白鷹町	蚕桑小	(主)長井白鷹線	白鷹町西高玉地区内 桜美術館前通学路(横断歩道がなく横断危険)	横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出やすい。	横断指導線の表示	山形県	西置賜	済
H25	347	白鷹町	蚕桑小	(主)長井白鷹線	白鷹町西高玉地区内 桜美術館前通学路(横断歩道がなく横断危険)	横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出やすい。	両外側線内側にドットライン	山形県	西置賜	済
H25	348	白鷹町	鮎貝小	(主)長井大江線	箕和田のカーブ	左側に歩道があり途切れたところで一且右に横断。その後学校に向かうために再度横断の必要。車も見えにくい。	路側帯(片側)にグリーンベルト	山形県	西置賜	済
H25	349	白鷹町	鮎貝小	(主)長井大江線	箕和田のカーブ	左側に歩道があり途切れたところで一且右に横断。その後学校に向かうために再度横断の必要。車も見えにくい。	両外側線内側にドットライン	山形県	西置賜	済
H25	350	白鷹町	鮎貝小	(主)長井大江線	箕和田のカーブ	左側に歩道があり途切れたところで一且右に横断。その後学校に向かうために再度横断の必要。車も見えにくい。	路面表示(2箇所)	山形県	西置賜	済
H26	479	長井市	長井小	(一)椿長井線	県道椿長井線 台町十字路	・交通量が多く信号もないため、道路を横断する際に危険である。 ・左右確認のために停止線で止まらず、前に出てくる車が多い。歩道の樹木により標識が見えにくい。	路面標示の再塗装。	山形県	西置賜	済
H26	480	長井市	長井小	(一)椿長井線	県道椿長井線 台町十字路	・交通量が多く信号もないため、道路を横断する際に危険である。 ・左右確認のために停止線で止まらず、前に出てくる車が多い。歩道の樹木により標識が見えにくい。	歩道の樹木伐採	山形県	西置賜	済
H26	481	長井市	平野小	(一)木地山九野本線	長井市九野本2197 ヘアサロンアオキの十字路(横断歩道の設置)	・横断歩道が片方にしかないため、横断する際に危険である。また、2～3段階の横断を要する。	道路両側のドット線の標示。	山形県	西置賜	済
H26	482	長井市	豊田小	(一)中時底線	県道中一時底線の「田中十字路」から西側へ延びる路線	・H25年度に「拡大路側帯」を設置したが、拡大路側帯の終わりから西側はまだ歩道もなく、登下校時に危険である。	路側帯の拡張。	山形県	西置賜	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H26	483	長井市	豊田小	(一)中時庭線	県道中一時庭線の「田中十字路口」から西側へ延びる路線	・H25年度に「拡大大路側帯」を設置したが、拡大大路側帯の終わりから西側はまだ歩道もなく、登下校時に危険である。	外側線の再標示。	山形県	西置賜	済
H26	484	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区	道脇のガードレールが橋が架かっている部分しかない。 街灯が少なく、日没時は危険。 冬期は道の両脇に雪が閉じており、道幅が狭くなっている。	除雪方法の検討(雪カベの高さ解消)	山形県	西置賜	済
H26	485	小国町	小国小	(一)五味沢小国線	西、二本柳バス停	バス停に渡る時、交通量が多く道路横断が心配。横断歩道設置はできないか。	歩道設置工事において交差点形状を改善予定。 横断歩道については、交通安全委員会が対応予定(引き直し)。	山形県	西置賜	済
H26	486	飯豊町	手ノ子小	下田駅前線 (主)米沢飯豊線	大字手ノ子1401付近県道交差点 (金子宅東側)	特に冬期間の交差点見通しが悪いため、カーブミラー設置を要望。歩道除雪配慮。	山形県	西置賜	済	
H26	487	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	大字手ノ子1707付近学校南側ガードレール	現状では、冬期間に歩道が確保されていないため危険。また、改良後も歩道を除雪した雪のやり場等が課題。	道路改良事業完了【手ノ子】	山形県	西置賜	済
H27	593	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市成田1430付近 (県道長井・大江線(旧はぎスタジオ付近～あこしま付近))	歩道が狭く狭い。	路側帯の引き直し	山形県	西置賜	済
H27	594	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川2316付近 (致芳児童センター付近の県道交差点)	地区公民館前には横断歩道があるが、交差点には横断歩道がない。	交差点内にドット線の標示と、横断者注意の路面標示	山形県	西置賜	済
H27	595	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市五十川1091 (致芳小学校校門前の信号)	校門から南側がカーブになっており、北進する車から信号が見えにくく、スピードを落とさない車が多い。	横断者注意の路面標示	山形県	西置賜	済
H27	596	長井市	西根小	(一)寺泉舟場線	長井市寺泉886-3 (山平商店前十字路口)	横断歩道が消えかかっている。交差点内のドット線が消えかかっている。	ドット線の引き直し	山形県	西置賜	済
H28	716	長井市	長井小	(主)長井大江線	中央十字路口から南側にかけての歩道 ※中央十字路口交差点付近の歩道に電柱があり、はみ出して通らなければならないため ※中央十字路口から南側、道路拡張工事が続いているため	中央十字路口交差点付近の歩道に電柱があり、はみ出して通らなければならないため	街路事業により電柱撤去済み 【街路(都)桐町成田線】	山形県	西置賜	済
H28	717	長井市	平野小	(一)萩生九野本線	長井市九野本1151-1(株)タック様西側T字路	「止まれ」の表示が薄くなり、見えにくい。見通しが悪いにもかかわらず「止まれ」の道路標識がない。	ドット線の引き直し	山形県	西置賜	済
H28	718	長井市	長井豊田小	(一)中時庭線	時庭田仲地区 大場印刷前十字路口～波化地区までの車道	信号がない十字路口で横断注意の標識もなく、横断の際に危険である。飯豊方面からは緩やかなカーブになっているが、速度を上げて走行する車も多い。朝夕の通勤車両が多く、交通量が増加している。	ドットラインの再表示、路肩帯の拡幅	山形県	西置賜	済
H28	719	長井市	長井豊田小	(一)中時庭線	県道中一時庭線の「田中十字路口」から西側へ延びる路線	歩道が狭いので危険。	外側線の再表示。一部区間で路肩拡幅	山形県	西置賜	済
H28	720	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区 大石沢川沿い	毎年、雪融けのために崩れた雪の塊が歩道に散れ落ち、道幅を狭めている。	状況に応じた除雪作業を継続して実施する。	山形県	西置賜	済
H28	721	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西 小国線 叶水基幹集落センター付近	水路の蓋がなく危険。途中まで歩道がない。	冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。	山形県	西置賜	済
H28	722	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西 小国線 旧叶水酒店及び駐在所付近のT字路	旧叶水酒店から駐在所前の道路に出るところが、新設方面から来る車からはカーブを曲がってすぐなので、横断時に危険。	冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。	山形県	西置賜	済
H28	723	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子地内 手ノ子小学校校門付近	冬期間、道路脇に雪の壁ができるため県道の見通しが悪くなり、また、幅員も狭くなるため非常に危険 (当初予定面所と変更して実施)	適切な時期での除雪(排雪)	山形県	西置賜	済
H28	724	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子地内 金子宅前交差点	積雪により交差点西側町道から南側の視認が困難 (交通安全推進協議会から点検要請あり)	堆雪場所等除雪方法を検討	山形県	西置賜	済
H29	822	小国町	叶水小	(主)川西小国線	叶水1438-3 (主要地方道川西小国線 叶水森林事務所及び叶水基幹集落センター付近)	水路の蓋がなく危険である。途中まで歩道がない。	ロープ柵により水路位置を明示するとともに、水路が見えやすいように草刈等の適切な維持管理を行った。	山形県	西置賜	済
H29	823	白鷹町	東根小	(一)高玉広野線	広野地内 新野魚店付近	新野魚店付近の側溝	暗渠整備による段差解消	山形県	西置賜	済
H29	824	飯豊町	飯豊町第一小	(一)萩生久野本線	萩生58番地付近交差点 (県道萩生久野本線 萩生地内町道石原線との交差点)	信号機がないため、横断時危険。	交差点のカラー化は一部剥がれがあるが、今後の劣化状況により対応を検討	山形県	西置賜	済
H29	825	飯豊町	飯豊町第一小	(一)椿長井線	黒沢493付近交差点 (県道椿長井線 黒沢地内 すわんぱく前交差点)	①信号機がないため、横断時危険 ②走行車両のスピードが速く、登校(冬季はスクールバス待合所までの歩行)に危険。	交差点カラー化は今後の劣化状況により対応を検討 外側線、ドットライン、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	826	飯豊町	飯豊町第一小	(一)椿長井線	県道萩生久野本線 萩生・沖区間	歩道がなく、冬期間は道幅も狭くなり危険。	交差点部の外側線、ドットラインの再表示	山形県	西置賜	済
H29	827	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線椿地内町道小原台線との交差点	見通しが悪く、飛び出し等危険	外側線、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	828	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 町道上野下野線との交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時危険	外側線、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	829	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 根沢寺～大巻橋	交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため危険	外側線、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	830	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく、横断時危険	外側線、ドットライン、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	831	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 まるきん商店前交差点	①交差点のカラー舗装 ②交差点のカラー舗装	外側線、路面表示の再表示、排水溝(並列水)区間のため当面、路面表示等の再表示で対応	山形県	西置賜	済
H29	832	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 大巻橋	交通量が多いが、車道が狭く歩道が狭いため危険	外側線の再表示	山形県	西置賜	済
H30	918	長井市	長井市立豊田小	県道中時庭線	長井市時庭田仲地区 旧大場印刷前十字路口	信号のない十字路口で、朝の登校時間帯の交通量が多くなり多い。波化方面から横断する際、飯豊側の道路がカーブになっているため、車が見えづらい状況にある。また、速度を上げて走行する車が多いため、横断の際非常に危険である。今年2月まで登校時に交通指導員の方が誘導してくださったが、都合で辞められたため現在は誘導してくださる方がいない状況である。	「横断者あり」の路面標示	山形県	西置賜	済
H30	919	白鷹町	白鷹町立鮎貝小	主要地方道長井大江線	箕和田	学校から箕和田方面に下りて行った後、住宅地へ道路を横断する時の横断歩道がなく危険	上り線の下り側カーブに減速マーク敷設済み。	山形県	西置賜	済
H30	920	飯豊町	飯豊町立手ノ子小	(主)米沢飯豊線	(主)米沢飯豊線 飯豊町手ノ子地内 手ノ子小学校校門付近	冬期間、道路脇に雪の壁ができるため県道の見通しが悪くなり非常に危険。	バトロールの継続、排雪要望時の迅速対応。	山形県	西置賜	済
R1	1040	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市成田 長井・大江線(旧はぎスタジオ付近～あこしま付近の県道)	道幅が狭く電柱なども路肩に立っているため、時々車道にはみ出す場合があります。グリーンベルトまたは、車道との境に、凹凸のある線を引いてもらうなどしてもらえばありがたい。	外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R1	1041	長井市	長井市立致芳小学校	県道勸進代舟場線	県道勸進代舟場線 致芳児童センターグラウンド付近の交差点	児童センター前には横断歩道がありますが、交差点を3名の児童が横切る際、児童センターまで歩いてはいきません。(遠くにあること、歩道もないため歩くことで逆に危険を伴うので)横断歩道のないところを横切っています。	破線を引くことで運転者に注意喚起する	山形県	西置賜	済
R1	1042	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(袋地区東側歩道)歩道	長井・大江線の五十川から白鷹にかけての歩道の除雪は道路西側に比べて東側の除雪がなされていない時がある。袋のゼンイン・プレンプ信号交差点を東に横断し下校する(東から横断し登校する)児童が7名いる。その児童たちが安全に登下校できるように歩道の除雪をお願いしたい。	除雪の際に、可能な限り対応していく	山形県	西置賜	済
R1	1043	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(学校からかがやき広場の歩道)	長井・大江線の致芳小学校からかがやき広場間の歩道(道路西側)のブロックが劣化している。児童が歩いて転ぶと危険である。そこで、歩道ブロックの修理、新しいブロックとの入れ替えをお願いしたい。	劣化が激しいブロックから、交換していく	山形県	西置賜	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R1	104	白鹿町	白鹿町立 鮎貝小学	主要地方道長井白鹿線	ファーストカーゴ(白鹿町大字山口2878-2)付近	トラックがへきさん通るため危険。車のスピードも速い。	ドットライン、停止線、交差点注意の区画線整備	山形県	西置賜	済
R1	104	白鹿町	白鹿町立 鮎貝小学	主要地方道長井白鹿線	ファーストカーゴ(白鹿町大字山口2878-2)付近	トラックがへきさん通るため危険。車のスピードも速い。	交差点部、側溝蓋の破損 蓋の交換	山形県	西置賜	済
R1	104	飯豊町	飯豊町立 第一小学校	県道萩生九野本線	萩生58番地付近交差点(県道萩生九野本線 萩生地内町道石原線との交差点)	信号機がないため、横断時危険。	交差点のカラー化(ドット線の再表示)	山形県	西置賜	済
R1	104	飯豊町	飯豊町立 第一小学校	県道椿長井線	黒沢493付近交差点(県道椿長井線 黒沢地内 すわんばーく前交差点)	①信号機がないため、横断時危険 ②走行車両のスピードが速く、登校時に危険	交差点カラー化の再表示の検討、ドット線の再表示	山形県	西置賜	済
R1	104	飯豊町	飯豊町立 第一小学校	県道椿長井線	県道萩生九野本線 萩生・沖区間	歩道がなく、道幅も狭く危険。	交差点部にドット線、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R1	104	飯豊町	飯豊町立 第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線 伊藤嘉男宅(椿1873)前の手押し信号のある交差点	交通量が多く、路面表示も消失しており通学時危険	路面標示、外側線の再表示	山形県	西置賜	済
R1	105	飯豊町	飯豊町立 第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線が白川地内 町道上野下野線との交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時危険	路面標示、横断指導線の再表示	山形県	西置賜	済
R1	105	飯豊町	飯豊町立 第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 根沢寺〜大巻橋	交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため危険	外側線の再表示、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R1	105	飯豊町	飯豊町立 第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく、横断時危険	外側線の再表示、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R1	105	飯豊町	飯豊町立 第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 まるきん商店前交差点	①交通量が多く、信号もないため横断危険 ②交差点のカラー舗装	外側線の再表示、路面表示の設置、カラー舗装の再表示検討、横断指導線設置	山形県	西置賜	済
R1	105	飯豊町	飯豊町立 第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小川川地内 大巻橋	交通量が多いが、車道が狭く歩道が無いため危険	外側線の再表示、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R2	115	長井市	長井市立 長井小学校	主要地方道長井大江線	中央十字路から南側にかけての歩道	道路の両側を工事していることにより、砂利道の中を児童が登下校している。通行する道の間を工事車両が通るので注意が必要である。	児童の登下校時における交通整理のための人員の配置 【街路(都)綱町成田線】	山形県	西置賜	済
R2	115	長井市	長井市立 平野小学校	県道木地山九野本線	長井市九野本2197ヘアーサロンオキ前T字路	多くの児童が横断する横断歩道が消えているため引き直しをお願いしたい。	交差点部の舗装補修及び横断歩道の線の引き直し	山形県	西置賜	済
R2	115	白鹿町	白鹿町立 雲桑小学	県道高玉広野線	権現堂付近	路側帯が狭い スクールバス待合場が狭い	スクールバス待合のためせbraゾーンを敷設	山形県	西置賜	済
R2	115	白鹿町	白鹿町立 雲桑小学	県道高玉広野線	権現堂付近	路側帯が狭い スクールバス待合場が狭い	外側線引き直し実施	山形県	西置賜	済
R2	115	白鹿町	白鹿町立 鮎貝小学校	県道黒鴨鮎貝線	白鹿町鮎貝3242(旧東餅屋前丁字路付近)	見通しが悪く児童の横断が不安である。 交差点内路側帯が狭く歩行者が巻き込まれる可能性あり	外側線に沿って、ガードパイプ設置	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	長井小学校	一般県道長井停車場線	【県道長井停車場線】 長井駅前から国道287号線との交差点まで	長井市役所の新設により交通量が増加している。また、歩道は整備されているが、冬期間に積雪が妨げになり、歩行しにくくなることもある。	歩道設置・拡幅(水路蓋掛け等) 【街路(都)長井駅海田線】	山形県	西置賜	事業中
R3	134	長井市	長井小学校	国道287号	【国道287号線】 長井市東町地内 旧長井小学校第一校舎の東側十字路	交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に危険がある。	防護柵の設置	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	長井小学校	一般県道寺泉舟場線	【県道寺泉舟場線】 長井市十日町地内 十日町郵便局前十字路	交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に危険がある。	ラバーボールの設置	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	長井小学校	一般県道椿長井線	【県道椿長井線】 長井市四ツ谷地内 長井高校グラウンド南西側十字路	交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市成田地内 旧はぎスタコ付近から市道草岡成田線との交差点(T字路)付近まで	道幅が狭く、電柱なども路肩に立っているため、登下校中に時々車道にはみ出してしまふ場合があり、危険である。	・路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市成田地内 旧はぎスタコ付近から市道草岡成田線との交差点(T字路)付近まで	道幅が狭く、電柱なども路肩に立っているため、登下校中に時々車道にはみ出してしまふ場合があり、危険である。	・警戒標識、路面標示等の設置	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市成田地内 旧はぎスタコ付近から市道草岡成田線との交差点(T字路)付近まで	道幅が狭く、電柱なども路肩に立っているため、登下校中に時々車道にはみ出してしまふ場合があり、危険である。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	134	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市五十川地内 牧地区東側歩道(セブンイレブン付近)	冬期間、道路東側の歩道除雪がされていない場合があり、児童の歩行に支障をきたす。	除雪対策	山形県	西置賜	済
R3	135	長井市	平野小学校	一般県道萩生九野本線	【県道萩生九野本線】 長井市谷地寺地内 生達学習プラザ南西十字路の南200m地点の市道石塚線との交差点	児童が横断歩道を渡るようしているにも関わらず停車しない車が多い。	・路面標示等の新設 ・横断歩道カラー化	山形県	西置賜	済
R3	135	長井市	平野小学校	一般県道萩生九野本線	【県道萩生九野本線】 長井市谷地寺地内 生達学習プラザ南西十字路の南200m地点の市道石塚線との交差点	児童が横断歩道を渡るようしているにも関わらず停車しない車が多い。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	135	長井市	豊田小学校	一般県道椿長井線	【一般県道椿長井線】 長井市時庭地内 (一)椿長井線と(一)中時庭線の交差点	信号のない横断歩道で、登下校時の交通量が多い。以前は交通指導員が立っていたが、現在は安全を確認する者がいない。	・横断歩道内カラー化	山形県	西置賜	済
R3	135	長井市	豊田小学校	一般県道椿長井線	【一般県道椿長井線】 長井市時庭地内 (一)椿長井線と(一)中時庭線の交差点	信号のない横断歩道で、登下校時の交通量が多い。以前は交通指導員が立っていたが、現在は安全を確認する者がいない。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	135	長井市	豊田小学校	一般県道椿長井線	【一般県道椿長井線】 長井市時庭地内 水口公民館前の道路付近	防雪柵が設置されていないため、冬場、降雪量が多い際には吹き溜まりになりやすい。	除雪対策	山形県	西置賜	済
R3	135	小国町	叶水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋〜下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がりやすい。	・路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	135	小国町	叶水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋〜下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がりやすい。	・ラバーボールの設置	山形県	西置賜	済
R3	135	小国町	叶水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋〜下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がりやすい。	・警戒標識、路面標示等の設置	山形県	西置賜	済
R3	135	小国町	叶水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋〜下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がりやすい。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	135	白鹿町	白鹿町立 雲桑小学校	主要地方道長井白鹿線	(主)長井白鹿線横田尻地内遠藤商店付近	道幅が狭く、児童の通行が危険である。 民地の横断が道路にはみ出している。	地元と協力しながら民地の横断剪定	山形県	西置賜	済
R3	136	白鹿町	白鹿町立 雲桑小学校	主要地方道長井大江線	(主)長井大江線横田尻地内	道幅が狭く、児童の通行が危険である。 また、緩やかなカーブになっていて、見通しも悪い。	路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	136	白鹿町	白鹿町立 雲桑小学校	一般県道高玉広野線	(一)高玉広野線第2高玉路切付近	路肩が狭く、歩行者が危険である。 また、車もスピードを出して走行している。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	136	白鹿町	白鹿町立 黒鴨鮎貝小学	一般県道黒鴨鮎貝線	(一)黒鴨鮎貝線の赤坂サイクルショップマツオカ近T字路	ラバーボールが破損している。	・ラバーボールの設置	山形県	西置賜	済
R3	136	白鹿町	白鹿町立 黒鴨鮎貝小学	一般県道黒鴨鮎貝線	(一)黒鴨鮎貝線の赤坂サイクルショップマツオカ近T字路	ラバーボールが破損している。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	136	白鹿町	白鹿町立 黒鴨鮎貝小学	一般県道黒鴨鮎貝線	(一)黒鴨鮎貝線の赤坂サイクルショップマツオカ近T字路	ラバーボールが破損している。	・道路施設(舗装等)の修繕	山形県	西置賜	済
R3	136	飯豊町	飯豊町立 第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線(萩生地内)と町道石原線との交差点	車の通りが多く、特に朝はスピードを出した車が多い。通学班での通学路にはないが、歩道もなく集会所である交差点まで数名の児童が歩いてくる。	・路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	136	飯豊町	飯豊町立 第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線(萩生地内)と町道石原線との交差点	車の通りが多く、特に朝はスピードを出した車が多い。通学班での通学路にはないが、歩道もなく集会所である交差点まで数名の児童が歩いてくる。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	136	飯豊町	飯豊町立 第一小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線と町道石原線との交差点及び町道石原線のグリーンベルト区間	(主)長井飯豊線と町道石原線との交差点では事故があったこともあり、ガードレール等の設置を希望する。また、グリーンベルトの区間はあるが、大型トラックが通るため不安がある。	防護柵の設置	山形県	西置賜	済

点検 年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施 状況
R3	136 8	飯豊町	飯豊町立第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線と町道酒町線とのY字路近辺	停止線やセンターライン、カーブを示す線などが消えかけており、一時停止を促す自主規制看板も立木の陰になっているためスピードを落とさない車輛が多く危険。	・横断指導線、カラー舗装の設置	山形県	西置賜	済
R3	136 9	飯豊町	飯豊町立第二小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線と町道酒町線とのY字路近辺	停止線やセンターライン、カーブを示す線などが消えかけており、一時停止を促す自主規制看板も立木の陰になっているためスピードを落とさない車輛が多く危険。	・外側線、ゼブラの引き直し	山形県	西置賜	済
R3	137 0	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線小白川地内町道との丁字路近辺	「横断者注意」の文字や横断指導線が消えかけている。また、横断指導線近辺の見通しも悪い。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	137 1	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線小白川地内横沢寺～大巻橋	道幅も歩道も狭く、大型車がすれ違う時などにぶつかりそうになるため危険。	道路改築事業 【(主)長井飯豊線(小白川工区)】	山形県	西置賜	事業中
R3	137 2	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線小白川地内横沢寺前交差点	「横断者注意」の文字が消えかけている。また、横断指導線が薄くなっており危険。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	137 3	飯豊町	飯豊町立通川小学校	一般県道樺川西線	(一)樺川西線上代地区	県道を走る車両のスピードが速く、左右の見通しもよくない。	・警戒標識、路面標示等の設置	山形県	西置賜	済
R3	137 4	飯豊町	飯豊町立通川小学校	一般県道樺川西線	(一)樺川西線上代地区	県道を走る車両のスピードが速く、左右の見通しもよくない。	・横断歩道内カラー化	山形県	西置賜	済
R4	149 1	長井市	長井市立長井小学校	県道長井停車場線	【県道長井停車場線】 栄町地内 (中央十字路付近、県道長井停車場線と主要地方道長井大江線の交わった交差点)	工事のため歩道だけを歩いて登下校することが難しい。 信号待ちの時には交差点が込み合ってしまう。 車道も歩かないといけない場合もある。	歩行者通路(仮舗装)を確保しながら工事施工。	山形県	西置賜	済
R4	149 2	白鷹町	白鷹町立栗森小学校	主要地方道長井白鷹線	主要地方道長井白鷹線横田尻地内上の台に向かう地点	交差点の見通しが良くないうえに、大型車が通る。	県道の外側線を狭くし、ドットラインを設置	山形県	西置賜	済
R4	149 3	白鷹町	白鷹町立栗森小学校	主要地方道長井白鷹線	主要地方道長井白鷹線山口地内萱酒店前	交差点の見通しが良くないうえに、大型車が通る。	県道の外側線と交差点マークを設置	山形県	西置賜	済
R4	149 4	白鷹町	白鷹町立黒鴨小学校	県道黒鴨鮎貝線	県道黒鴨鮎貝線	歩道と車道の間に縁石がない。 歩道が狭い。	ドットライン設置	山形県	西置賜	済
R4	149 5	白鷹町	白鷹町立栗森小学校	国道348号	国道348号スピカ・ツルハ交差点 荒砥乙394付近	交通量が多い信号交差点であり、横断待ちの児童と車両の接触が心配される。	防護柵・ボラードの設置	山形県	西置賜	済
R4	149 6	飯豊町	手ノ子小学校	主要地方道米沢飯豊線	高峰地内	スクールバス運行ルート of 道路の路面・法面の陥落	令和5年度に補修工事完了予定	山形県	西置賜	済
R5	158 1	長井市	長井市立飯豊小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(袋地区東側歩道)歩道の除雪をお願いしたい	長井・大江線の五十川から白兎にかけての歩道の除雪は道路西側に比べて東側の除雪がなされていない時がある。袋のセブンイレブン信号交差点を東に横断し下校する(東から横断し登校する)児童が7名いる。その児童たちが安全に登下校できるように歩道の除雪をお願いしたい。	要望に配慮した歩道除雪の実施	道路管理者	西置賜	済
R5	158 2	長井市	長井市立飯豊小学校	県道勸進代舟場線	長井市五十川 県道勸進代舟場線同鼠原付近に防雪柵の設置をお願いしたい	長井市五十川、県道勸進代舟場線、同鼠原公民館の南方200m北方50m計250mほどの道路西側に人家のない区画があり、冬の吹雪の時にはホワイトアウト状態になり非常に危険です。ぜひ防雪柵の設置をお願いしたい。	防雪柵の設置検討(数年後の設置に向けた準備開始)	道路管理者	西置賜	済
R5	158 3	長井市	長井市立飯豊小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 主要地方道長井大江線の草岡川にかかる「たかはし」付近に防雪柵の設置をお願いしたい	主要地方道長井大江線草岡川にかかる「たかはし」の南方50mの地点から南方に100mは防雪柵がなく、冬場の吹雪の時にはホワイトアウト状態になり非常に危険です。ぜひ防雪柵の設置をお願いしたい。	防雪柵の設置検討(数年後の設置に向けた準備開始)	道路管理者	西置賜	済
R5	158 4	長井市	長井市立飯豊小学校	主要地方道長井白鷹線	長井市勸進代836 主要地方道11長井・白鷹線東側	白鷹方面が緩やかなカーブになっており、上り線でバス停が見えにくい。 「バス停あり」など標識の設置はできないか	バス停(退避所)周辺の側線の引き直し	道路管理者	西置賜	済
R5	158 5	白鷹町	白鷹町立栗森小学校	長井白鷹線	主要地方道長井白鷹線 西高玉地内 3363付近	路側帯境界が見えず、徒歩にて歩く児童が車道に近く危険。	県道の外側線を長井方面に向けて引き直し対応済	道路管理者	西置賜	済
R5	158 6	白鷹町	白鷹町立黒鴨小学校	主要地方道長井白鷹線	赤坂	県道黒鴨鮎貝線を鮎貝方面に南下する車の速度が速く危険。	ドット線等の検討。注意看板の設置対応済	道路管理者	西置賜	済
R5	158 7	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道10長井・飯豊線 第二小前横断歩道付近	歩道の舗装が壊れており、そこから雑草が生えているため、通行時危険である。	横断者注意の標識の設置を検討	道路管理者	西置賜	済
R6	167 5	長井市	長井市立豊田小学校	県道樺時庭線	県道251号線 水口公民館～飯豊間	歩道の舗装が壊れており、そこから雑草が生えているため、通行時危険である。	道路パトロールの強化、予算の確保	道路管理者	西置賜	済
R6	167 6	白鷹町	白鷹町立鮎貝小学校	県道鮎貝黒鴨線	赤坂・内町・大町東 県道鮎貝黒鴨線沿い	白線や横断歩道、グリーンベルトが消えかけているところが多くある。	外側線・グリーンベルトの引き直し	道路管理者	西置賜	