

位置図



航空写真



保全対象施設




保全対象 荒砥(八幡)地区



保全対象 町道荒砥北小路線

平面図等



荒廃状況



R6.5月撮影

被害状況



H25.7豪雨